

[Ebba Strange]

»Vil ministeren lade foretage en undersøgelse af, om en beskyttelsesbunker i nærheden af Tingbæk Kalkmine er bygget på en sådan måde, at regnvand ikke kan synke ned i grundvandet, men siver ned i kalkminen og dermed har været medvirkende årsag til skredet i minen?«

Begrundelse

Ekstra Bladet bringer den 4. august 1988 en reportage, hvori det hævdes, at en nærliggende beskyttelsesbunkers konstruktion kan være den udløsende årsag til tragedien i Tingbæk Kalkmine. En sådan oplysning må naturligvis straks tages op til undersøgelse, da der, hvis forholdene kan bekræftes, påhviler staten et stort ansvar for katastrofen.

Svar (15/8 88):

Indenrigsministeren (Thor Pedersen):

Som led i landets civile beredskab er der opført nogle særlig beskyttede anlæg. Anlæggene skal i en krigs- eller eventuelt en alvorlig krisesituation rumme enten regionale civile myndigheder eller regering og en vis repræsentation for Folketinget. Formålet er at sikre, at disse organer uanset de skærpede forhold kan bevare ledelsen af landet.

Anlæggene er under fredsforhold ikke tilgængelige for offentligheden. Af hensyn til sikringen af anlæggenes uforstyrrede drift har man hidtil ikke fundet det muligt eller forsvarligt at give detaljerede oplysninger om de enkelte anlægs beliggenhed, anvendelse, indretning m.v. Det kan imidlertid bekræftes, at der er opført et anlæg i det omhandlede område, hvorfor jeg har foranlediget, at sagen og dermed besvarelsen af de stillede spørgsmål blev undersøgt så hurtigt som muligt.

For på tilfredsstillende måde at kunne besvare spørgsmålene, der er foranlediget af den alvorlige ulykke i Tingbæk Kalkmine, indledte Indenrigsministeriet og Civilforsvarsstyrelsen drøftelse med Forsvarets Bygningstjeneste – der har udført byggeriet af anlægget – samt med Danmarks Geologiske Undersøgelse. På dette grundlag kan jeg give følgende oplysninger:

Anlægget som sådant er beliggende i væsentlig afstand fra minen. Den del af anlægget, en nødtunnel, der kommer nærmest til minen, ligger også i væsentlig afstand fra minen. Både anlæg og mine er udgravet i kalksten. Anlægget er beliggende i relativt blød kalk, mens minen lig-

ger i den overlejrende og hårdere kalksten fra tertiærtiden.

Anlægget er bygget således, at der er åbent rum mellem dets vægge og loft og den kalkhule, det står i. Nedsivende vand vil således alene kunne opsamles og afdrænes ved anlæggets bundkote, hvorfra et drænsystem såvel på anlæggets inder- som ydersider bortleder vandet til kloaksystemet. I forbindelse med byggeriet blev gennemført en omfattende dræning. En gang om året inspiceres drænsystemet, bl.a. i hulrummet mellem kalkforekomsten og byggeriet. Sidste inspektion er rutinemæssigt foretaget den 12. juli 1988.

Grundvandsspejlet i området er frit, og regnvand, som ikke strømmer af på eller umiddelbart under jordoverfladen, vil derfor bevæge sig lige ned mod grundvandet. Vand, der på vej ned møder anlæggets loft, vil dels trække uden om hulen (grundet kapillærkræfterne, dvs. op-sugning i kalken), dels dryppe ned på anlægget og herfra løbe ned til drænet ved hulens bund. Det vand, der eventuelt ikke afdrænes herfra, vil bevæge sig videre nedad mod grundvandsspejlet. Først under grundvandsspejlet sker der nævneværdig sideværts vandstrømning. Grundvandet strømmer altid mod steder med lavere tryk, dvs. med lavere grundvandsstand. Tilmed strømmer grundvandet direkte hen mod det lavere tryk. Grundvandet strømmer således vinkelret på kurver over grundvandsspejlets kote. I det aktuelle tilfælde strømmer grundvandet fra anlægget i modsat retning af kalkminen og kan således slet ikke influere på mineområdet.

Overfladeafstrømning af regnvand fra området over anlægget vil af topografiske grunde ikke kunne nå minen.

Danmarks Geologiske Undersøgelse kan herefter konkludere, at der ingen sammenhæng er mellem afvandingsforholdene for anlægget og ulykken i Tingbæk Kalkmine. Jeg kan tilslutte mig denne konklusion.

Spm. nr. S 244

Til *skatteministeren* (5/8 88) af:

Duetoft (CD):

»Finder ministeren det rimeligt, at frivillige ledere, f.eks. i idrætsklubber, tvinges til at bruge tid inden for deres erhvervmæssige arbejdstid til fremvisning af momsregnskaber for toldvæsenet, blot fordi toldvæsenets personale ikke