

Værktøjskuur for Ingeniørtropperne. I de senere Aar, efterat Brocompagniet, der tidligere bevelvis havde været henlagt til Artilleriet og Ingenieurcorpset, har faaet sin Plads endelig faaet ved sidstnævnte Waaben, har Mangelen paa Magasinrum til Opbevaring af Ingeniørtroppernes Dvelsesmateriel, Værktøj, Redskaber m. m. været meget følelig. Forat afhjælpe den største Trang har man ladet endeel af de Hytter, der til Dvelse ere blevene opførte af Ingeniørtropperne paa Glaciet mellem Øster- og Nørrebro, forblive staaende, for at benyttes til Magasinering, Arbeidsværelser m. m. Det har imidlertid vist sig, at disse Hytter, der kun opførtes som Feltbygninger, ikke i Aarenes Løb ville kunne holdes tilborlig tætte, og Materiellet vil derfor efterhaanden lide formegent ved at opbevares i dem om Vinteren. Det maa allerede af denne Grund ansees for rettest at opføre en ny, hensigtsvarende Magasinbygning paa Ingeniørtroppernes Dvelsesplads, og dette fremtræder med saameget større Nødvendighed, efterat der ved Indførelsen af Hærloven er blevet fastsat, at Ingeniørtropperne skulle forøges med et 4de Compagni, Telegraphcompagniet, og at Tjeneststyrken fra høist 200 Undercorporaler og Menige under Sommerøvelserne skal bringes op til omtrent 400 Mand. Forholdene ved det nuværende, oprindelig for 1 Compagni bestemte Skuur, hvori de Redskaber m. m., der stadig anvendes ved Øvelserne, opbevares, ere saadanne, at der alt nu kun med Vanskelighed habes Plads til Mandskabets Inddeling og Redskabernes Udlevering til de daglige Øvelser; men naar Tjeneststyrken forøges til det Dobbelte, vil Pladsen blive saa utilstrækkelig, at der herved vil tabes en ikke ubesentlig Tid for Øvelserne, hvad der under den affortede Tjenestetid vil medføre en alvorlig Ulempe.

af disse Hensyn har Ministeriet i nærværende Lovforslag foreslaaet bevilget et Beløb af 4,100 Rd. til Opførelse af det manglende Magasinhuur paa Ingeniørtroppernes Dvelsesplads. I standsaetelse af den store Toihuusbygning i Kjøbenhavn til Opbevaring af Toihusets Beholdning af det kostbare Materiel, hvortil de nye Gaandsthydenaaben høre,

maa det ansees nødvendigt sammesteds at have et luftigt og tørt Locale, der kan holdes frit for Stov. Man vil i modsat Tilfælde ikke kunne vedligeholde Waabnene i tjenestedygtig Stand uden dertil at anvende et uforholdsmæssigt stort Antal tyndige Arbeidere til Reengjørelsen og Vedligeholdelsen, da Støvet, iselv om Waabnene fra først af ere nok saa omhyggeligt afpuddede og indsmurte, hurtigt vil indsuge Olien, og Waabnene saaledes inden kort Tid ruste, hvis ikke Pudsningen m. m. stadig fornyes.

Musikammersalen paa Kjøbenhavns Toihuus hvor den omhandlede Beholdning af Gevæver skal opbevares, vil imidlertid i sin nuværende Tilstand ikke kunne opfylde de Fordringer, der i denne Henseende bør stilles til den. Gulvet er saa gammelt, at Træet paa flere Steder henspuldret, og gjenneim de derved opstaaende Huller og aabne Fuger trænger Smudset fra de underliggende Svælvinger, der ere opfyldte med Stov og Aske endnu fra Toihusets store Brand. Loftet over Salen er af Brædder og ikke gibset, saa at den ogsaa herfra idelig belempes med Stov fra Seletoi og andre Gjenstande, som opbevares ovenover. Duntrent Halvdelen af Væggene, hvorpaa Waabnene ere ophængte, er ikke beklædt med Træ, og afgiver derfor en uheldig Plads for de blanke Waaben, der let anløbe og ruste ved at være i Berøring med Muurværket. De gamle Trævinduer ere deels meget utætte, saa at den udbendige, fugtige Luft kan trænge ind igjennem dem, deels afgive de kun forholdsvis ringe Lys. Man har derfor alt tidligere paabegyndt at erstatte dem ved nye Fernvinduer, et Arbejde, hvis Guldførelse maa ansees for meget ønskelig.

I Betragtning af Foranstaaende har man i nærværende Lovudkast foreslaaet bevilget det formodne Beløb af 45,000 Rd. til en gennemgaaende Istandsaetelse af Musikammersalens Indre og enkelte andre dermed i Forbindelse staaende Arbejder, samt et Beløb af 4,760 Rd. til Guldførelsen af den paabegyndte Istandsaetelse af Fernvinduer saavel i den store Toihuusbygning, Iste som i dens 2den Etage (Musikammersalen). Men naar den omhandlede Bygning skal underkastes den saa betydelig Istandsaetelse forat