

Udgifterne til Driften i Finantsaaret 1867—68 af Fredensborg Slots Vandværk og den dermed forbundne Drift af Badstueriet i Skipperhuset vare i sin Tid af Vandinspecteur Poulsen, til hvem det er overdraget at forestaae Vandværkets Drift, calculerede til 1,000 Rd., hvoraf han formeente, at Statskassen skulde bære 675 Rd. og Civillisten 325 Rd.

Indenrigsministeriet antog imidlertid i Henhold til de fra Slotsforvalteren modtagne Oplysninger, at Vandforbrugen ikke vilde blive saa stor som af Vandinspecteuren var antaget, og foreslog, at der maatte for bemeldte Finantsaar blive bevilget 450 Rd., for hvilken Sum man ventede, at Overhofmarskallatet vilde, naar Badstueriet var færdigt og af samme overtaget, i Forbindelse dermed paatage sig Driften af Vandværket, og desuden 100 Rd. til Vedligeholdelse af Vandledninger og Kar, tilsammen 550 Rd., hvilken Sum derefter blev opført i Finantsloven for Finantsaaret 1867—68. Overhofmarskallatet har dog foreløbig ikke ønsket at overtage Driften, men foretrukket, at denne besørges af Indenrigsministeriet, imod at Civillisten betaler et Bidrag dertil. Vandværket har været benyttet fra Slutningen af November Maaned 1866, men Badstueriet er først i August Maaned 1867 blevet færdigt til at afleveres til Civillisten. Det har, efterat Vandværket var taget i Brug, vist sig, at Kulforbrugen er betydelig større, og at tillige Kulpriserne ere høiere, end der var paaregnet. Ifølge den i Vandinspecteur Poulsens vedfølgende Skrivelse meddeelte Beregning maa Udgiften til Vandværkets og Badstueriets Drift i Finantsaaret 1868—69, af hvilken Udgift Overhofmarskallatet har erklæret sig villigt til at afholde $\frac{1}{3}$, calculeres at ville udgjøre 1,100 Rd.

Statskassens Udgift bliver $\frac{2}{3}$ af denne Sum eller 734 Rd. og desuden 100 Rd. til Reparation og Vedligeholdelse af Ledninger, Hæner, Kar og Brandpumper og 100 Rd. som Honorar for Tilsynet med Vandværket og dets Drift, Ledningerne osv., tilsammen 934 Rd., hvilket Beløb er opført under Contoen for andre Udgifter.

ad 24. Kronborg Slot.

Det til Hovedreparationer opførte Beløb, 13,494 Rd., er bestemt til Fortsættelse af den i de tvende foregaaende Aar paabegyndte Hovedistandsættelse af Slottet, nemlig til Istandsættelse af det nordøstre Taarn (Fyrtaarnet), Istandsættelse af Hovedtrappen i Klokketaarnet og Istandsættelse af den mindre Trappe til Gaarden i Slottets vestre Fløi (ved Commandanttaarnet).

ad 27. Odense Slot.

Som en Hovedreparationsudgift er opført 308 Rd. til Omlægning af Taget paa den østre Fløi.

ad 28. Aalborg Slot.

Det til Hovedreparationer opførte Beløb, 720 Rd., er bestemt til følgende Arbejder:

- a. 550 Rd. til Istandsættelse af Façaderne paa Slottets østre Fløi som Fortsættelse af den i Finantsaaret 1867—68 paabegyndte ydre Afspudsning, til en ny Hammer paa en Trediedeel af Bolværket langs med Laen som Fortsættelse af den i Finantsaaret 1867—68 paabegyndte Istandsættelse af Bolværket og til 5 Fag nyt Plankeværk mellem Slotsgaarden og Haven;
- b. 170 Rd. til Brolægning ved Indførselen til Slottet.