

Til „andre Udgifter“ var paa Finantslovsforlaget for 1877—78, saaledes som det vedtoges ved enefte Behandling i Landsthinget opført 48,059 Kr.

Denne Sum er for 1878—79 forhøiet med følgende Beløb:

1. Udgifter ved Bernstorff Slots Vandforsyning	900 Kr.
2. Udgifter ved Fredensborg Slots Vandforsyning	2,797 —
3. Til Anlæg af et nyt Vandaflednings-system sammesteds med tilhørende Stik- og Drænledninger	21,700 —
4. Udgifter ved Vedligeholdelsen af og Tilsyn med det ved Frederik den 6tes Mindestøtte ved Skanderborg værende Haveanlæg	5 —
5. Til Assurancepræmier og Afgifter i Genhold til Lov om Brandvæsenet i Kjøbenhavn af 15de Mai 1868 § 9	4,500 —
	<hr/>
	29,902 Kr.

og nedsat med:

1. Udgifter ved Frederiksborg Slots Vandforsyning	1,940 Kr.
2. Renter af og Afdrag paa Prioriteter i Amtmandsboliger	1 —
	<hr/>
	1,941 —

hvorved udkommer det for 1878—79 opførte Beløb 27,961 —
76,020 Kr.

Angaaende Udgifterne ved Bernstorff, Frederiksborg og Fredensborg Slottes Vandforsyning henvises til de tvende hosfølgende Skrivelser fra Vandinspektør Boulsen og den ligeledes følgende ÷ Skrivelse fra Statsraad, Bygningsinspektør Melbahl. Af det Beløb, der søges bevilget til Bernstorff ÷ Slots Vandværker ud over de sædvanlige Vedligeholdelsesudgifter, ere 600 Kr. bestemte til Anskaffelse og Opsætning af en ny Jernpumpe med Sving i Stedet for den nuværende Træpumpe, hvorved Vandet oppumpes fra Brønden i Slotsparken til Vandbeholderen, da denne er temmelig gammel og meget svær at trække, medens 300 Kr. ere bestemte til at bestride Omkostningerne ved Tilkaftningen af en Brønd i Slotshjælperen, der hidfører Lugt og Fugtighed i Bygningen, og som nu, da der haves anden Vandforsyning, maa anses uben Betydning i Udsaaadestilsælde. Ved Fredensborg Slot er der til ordinære Udgifter opført 297 Kr. mere end i 1877—78 af Genfyn til det stærkt tiltagende Vandforbrug, navnlig siden Slottets Brønde paa Grund af deres mindre gode Vand ere blevne lukkede. Refibeløbet, 2,500 Kr., er bestemt til Anskaffelse og Opstilling af en ny Vandbeholder af Smedejernsplader paa Loftet af østre Ottefant, da de nuværende Trækar ikke tilfredsstillende tilfedeværende Behov. Ved at Karret forfærdiges af Jernplader opnaas større Sikkerhed for Sprængninger og langt større Varighed. I Beløbet er indbefattet Omkostningerne ved en Afklibring og Rætning af den Del af Loftet, hvor Beholderen staar, for at forhindre Vandets Frykning. Det Beløb af 400 Kr., der ved Frederiksborg Slot søges bevilget udover de sædvanlige Vedligeholdelsesudgifter, er bestemt til Anbringelse af en Betonbrønd ved den Dam, hvorfra Forsyningsledningen til Slottet udgaar, i Stedet for den nuværende Sluse, der er gammel og brøstfældig.

Med Genfyn til det under Nr. 3 opførte Beløb af 21,700 Kr. til et Vandaflednings-system ved Fredensborg Slot bemærkes:

I en Indberetning, som man ifjor modtog fra vedkommende Slotsforvalter om Mangler ved Slottet, var der fremhævet en Række af Ulemper, der maatte anses som en Følge af den høist mangelfulde Tilstand, hvori saavel Hovedloafløbningen ved Slottet som de fleste Spildevandsledninger og Rødstene sammesteds befandt sig. Vedkommende Bygningsinspektør udtalte i sin Erklæring over Sagen, at det formentlig vilde være rettest, at lade en særlig sagkyndig Mand udarbejde en Plan for alle Vandledningsforholdene ved Slottet, for at disse forvilede Forhold kunde faa en grundig og udtømmende Behandling, som da utvivlsomt vilde føre til, at de ødelæggende Svampstader ved Slottet, der nu i en Række have kostet Staten saa store Summer, endelig bragtes til at ophøre. I Anledning af en Skrivelse, man kort efter modtog fra Hofmarfalkallet, hvori der antedes over, at Slottets Kældere, uden at være egentlig fugtige, indeholdt en miasmatiske Atmosfære, der i forholdsvis kort Tid affætter sig i en slimet Masse paa de der opbevarede Varer af Kjød og desl. og fremkalder Svamp i Lokalerne, yttrede bemeldte Embedsmand sig i samme Retning, idet han bemærkede, at disse Mangler ligeledes vilde finde deres Afhjælpning ved en almindelig Ordning af Vandafledningsforholdene, der ogsaa burde omfatte en Dræning om Slottets Hovedbygning. I Genhold hertil har Ministeriet ved Vicebrovægningsinspektør Rand. polyt. Amt, hvem man maatte anse for særlig stiftet