

Kr. D.  
Overført . . . 51,111. 50

4. Byggearbejder udenfor Kjøbenhavn.

Paa Grund af Søbjerg Soldkammerbygningens udsatte Beliggenhed have Dørene lidt saameget, at det vil være nødvendigt at anskaffe en ny Indgangsport fra Havnen til Gaarden, en ny Dør fra Vejen til Gaarden, 2 nye Pakhusporte, samt endelig at omlægge Entreen med nyt Gulv; hertil vil efter medfølgende Overflag udkræves . . . . .	270. ÷
Til en Hovedreparation af Assistenternes Kontor i Frederikshavn Soldkammerbygning vil efter vedlagte Overflag medgaa . . . . .	152. ÷
I Hobro haves kun 2 meget smaa Værelser i Pakhusbygningen, og de ere endda saaledes beliggende, at Indgangen til Pakrummet, der i og for sig er for lille og i høj Grad trænger til en Udvidelse, er gjennem det ene af disse Værelser, der benyttes som Hovedkontor. Det foreslaas derfor, at der tilbygges en Stage med 3 Kontorer og de tidligere Værelser benyttes til en Forøgelse af Pakrummet; hertil vil efter vedlagte Overflag med Plan medgaa . . . . .	3,720. ÷
Ved Hølstebro Soldsted er det foreslaet at tilmure den nuværende Indgangsport til Soldpakhuset og anbringe en Dør fra Assistenternes Kontor, der benyttes som Vejerbod, til Soldpakhuset; hertil vil efter medfølgende Skrivelse fra Statsbanernes Direktorat med Plan behøves . . . . .	100. ÷
Kørsbetjentboligen ved Udbyhøj Kontrolpost under Randers Soldsted er højt uhenigtsmæssigt indrettet. De Forandringer, der ere nødvendige for at fjerne denne Ulempe, ville efter medfølgende Overflag kræve . . . . .	181. 40 ÷
Ved Viborg Soldsted ere Soldlokalerne paa Jernbanestationen kun ved et Eræfstillerrum skilt fra Jernbanens Pakrum. Dette maa anses for højt uheldigt; Skillerummet er derhos utæt, og desuden, hvad der navnlig har Betydning, brandfarligt i ikke ubetydelig Grad, da der i Jernbanens Pakrum brændes aabne Gasblus. Til Opførelsen af en Brandmur mellem Jernbanens og Soldvæsenets Lokaler vil efter vedlagte Skrivelse fra Dervebaningen medgaa . . . . .	780. ÷
Ved Helsingør Soldsted ere Bygningerne gamle og flere af dem trænge i høj Grad til en Hovedreparation. Efter de hermed følgende Overflag vil der medgaa	÷
	Kr D.
Til Pakhuset og Soldkammerbygningen . . . . .	586. 43
Til Bagthuset ved Havnen . . . . .	505. 13
samt til et nyt Lag paa den ene Side af Udhuset ved Soldboligen i Snekkersten . . . . .	131. 78
	1,223. 34
Ved Dønsø Soldsted er Gulvet i Pakhuslokalet saa daarligt, at det meget stærkt trænger til en Hovedreparation; denne foreslaas for 305 □ Men Gulv og vil der efter medfølgende Overflag udkræves . . . . .	631. 70 ÷
De Lokaler, som Soldvæsenet for Tiden har tilleje i Nakflov, have længe ikke tilfredsstillt de Fordringer, der fra Handelsstandens Side bør kunne fillas til en Soldkammerbygning, uden at man har kunnet faa andre Lokaler tilleje. Beliggenheden er nu blevet ubekvem derved, at Hoved-Løsses og Ladepladserne siden Havnens Udbygning ere flyttede, og da Benyttelsen	

At overføre . . . 58,169. 94