

	Overført...	7,235 Kr.
6. Forsøgede Udgifter ved Fredensborg Slots Vandforsyning.....	320	—
7. 1/3 af Udgifterne ved en forbedret Ordning af Brandslukningsvæsenet ved Kronborg Slot.....		8,100 —
8. Omkostninger ved Indlægnings af Vand fra Roskilde Vandværk til Roskilde Palace.....		1,534 —
		17,189 Kr.

hvorved udfommer det for Finantsaaret 1881—82 opførte Beløb af 67,591 Kr.

ad 1. Det til Inventarium ved Christiansborg Slot opførte Beløb er foreslaaet forhøjet med 3,060 Kr., som agtes anvendt dels til Bestridelse af Udgifterne ved Reparation og Fornyelse af Inventariet i et af de af Højesteret benyttede Lokaler i Slottet, dels til Afholdelse af Omkostningerne ved Monteringen af tvende tilstødende Bærelser, af hvilke det ene agtes benyttet til Laleværelse for Rættens Medlemmer og det andet til Omlæbnings- og Garderobeværelse. Overflag over Udgifterne herved følger hoslagt.

ad 2 og 3. Da Gulvtæpperne i den store Retsaal og tilstødende Lokaler i Raad- og Domhusbygningen ere i en saa slet Tilstand, at de ikke længer kunne vedligeholdes ved Reparation, maa de erstattes med nye. Udgiften hertil vil imidlertid ikke kunne afholdes af det til Inventariets Fornyelse og Vedligeholdelse sædvanlig bevilgede aarlige Beløb og er derfor søgt særlig bevilget. Den ovennævnte Konto for Anskaffelse af nye og Vedligeholdelse af tilstødeværende Inventarier har man derhos foreslaaet forhøjet med 200 Kr., da det har vist sig, at dette Beløb ikke kan tilstrække til at holde Inventariet i en sømmelig Stand, væsentlig paa Grund af at dette som Følge af Forretningernes Tiltagen og den deraf flydende stærkere Benyttelse oftere end før trænger til Fornyelse.

ad 4. Paa hvert af Løfterne over Frederiksborg Slots 3 Fløje er der anbragt Vandbeholdere, hvortil Vandet bliver oppumpet. Af disse Beholdere, som oprindeligt alle vare af Træ, er den ene, som findes i Kirkesløjen over Ridder salen, bleven erstattet med en Jernvandbeholder. De 2 andre ere nu saa medtagne, at de ikke kunne staa længere, da Træet er ganske mørt; men af Hensyn til den Forbedring af Slottets Brandslukningsvæsen, som er opnaaet ved Anskaffelsen af de nye Gasmaskiner, der meget hurtigt kunne sættes i Virksomhed, antages det ikke for nødvendigt at erstatte begge Beholdere med Jernbeholdere, men kun at lade anbringe een saadan, som kan rumme 40 Edr. Vand, paa Loftet over Prindsessløjen. Omkostningerne ved Anskaffelsen og Opstillingen af en saadan Vandbeholder ville efter Vandinspektør Poulsens Opgivende i vedlagte Skrivelse andrage 1,150 Kr.

ad 5. Til Anbringelse af 4 Brandhaner paa forskellige Steder i og ved Frederiksborg Slot samt til Anlæg af Sideledninger fra de nye Gaskraftmaskiner til disse foreslaas bevilget 1,100 Kr., og til Anlæg af en Forbindelsesledning mellem de fra Slottets Kjelder Ledret opstigende Brandrør 380 Kr. Til Bestridelse af de Udgifter, der medgaa til Pasning og Prøvning af Gaskraftmaskinerne, Brandhaneledningerne og Brandhanerne er endelig paa nærværende Konto beregnet et Bidrag af 100 Kr, medens Resten af denne Udgift paaregnes afholdt af Kontoen for Slottets Brandslukningsvæsen.

ad 6. Omkostningerne ved Fredensborg Slots Vandforsyning ere opførte med 320 Kr. mere end for 1880—81, hvilket hidrører dels fra, at Rensningen og Pasningen af de nye Filtre medfører en Udgift, der anslaaes til 200 Kr., dels derfra, at Kulforsbrugen til Maskinerne, som oppumpe Vandet til Slottet, nu, da disse tillige skulle drive en Pumpe, som oppumper Vand til Filtrene, maa ansættes noget højere end hidtil.

ad 7. Ifølge en derom stedsunden Henvendelse fra Krigsministeriet har Indenrigsministeriet erklæret sig villigt til at deltage med 1/3 i Udredelsen af de til en forbedret Ordning af Brandslukningsvæsenet paa Kronborg Slot medgaaende Udgifter, hvilke ere anslaaede at ville udgjøre ialt 24,300 Kr.

ad 8. Da Vandet i de til Roskilde Palace hørende Brønde er af en daalig Beskaffenhed og navnlig ikke tjenligt til Drikkevand, maa det anses for i høi Grad ønskeligt, at der indlægges