

ad 8. Da Ydermuren i Hestestalden ved Amtmandsboligen havde forskudt sig og truede med at styrte ned, maatte man lade Muren nedrive og opmure fra Grunden af. Til dette Arbejde saavel som til en dermed i Forbindelse staaende nødvendig Fornyelse af nogle Krybber og Spiltov er medgaaet 295 Kr. 06 Ø.

Til 9. Til de nedennævnte Arbejder, som man uforsøvet har maattet lade bringe til Udførelse, er der anvendt de ligeledes vedtagne Summer, nemlig:

1. Sftandsættelse af Stenbeflædningen i Esrom Sø ved Skipperhuset ved Fredensborg Slot.....	832 Kr. „ Ø.
2. Afsjælpning af Svampstade og Raad:	
a. ved Fredensborg Slot.....	419 — 35 —
b. — Odense do.....	168 — 85 —

Med Hensyn til disse Udgifter skal man næst at oplys, at den ovennævnte Sftandsættelse af Stenbeflædningen ved Esrom Sø var foranlediget ved Sftkrning, bemærke, at paagældende Beløb ikke ville kunne afholdes af den Sum af 10,000 Kr., der som sædvanlig har været til Raadighed i Finansaaret til uforudsete Bygningsarbejder ved de kongelige Bygninger, idet nysnævnte Sum er medgaaet til andre lige saa nødvendige Arbejder ved Bygningerne. De omhandlede Beløb, tilsammen 1,420 Kr. 20 Ø., søges derfor bevilgede ved nærværende Tillægsbevillingslovforslag.

Til 10. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Sftandsættelse af Lynledningerne paa det store kongelige Bibliotek	1,118 Kr. 28 Ø.
2. do. do. paa Sorgenfri Slots Hovedbygning med vedliggende Damebygning.....	1,560 — „ —
	<hr/>
	2,678 Kr. 28 Ø.

Da det paa Finanslovforslaget for 1893—94 til Brandvæsensudgifter opførte Beløb, der i øvrigt maa anses for kalkulatorisk, ikke kan strække til til Afholdelse af de omhandlede Sftandsættelsesudgifter, der ere nødvendige af Hensyn til paagældende Bygningers Sikring mod Ildsvaade, maa Beløbet paa vedkommende Konto forhøjes med de anførte 2,678 Kr. 28 Ø.

Til 11. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Anbringelse af Statens Sølvkammer i Forbindelsesbygningen mellem Christiansborg Slotsruin og Slotskirken m. m.....	4,700 Kr.
2. Omlægning af en Drifkevandsledning m. m. til Frederiksborg Slot....	2,700 —
3. Sftandsættelse af Vandledninger ved Fredensborg Slot.....	500 —
	<hr/>
	7,900 Kr.

ad 1. Efter Christiansborg Slots Brand har Statens Sølvkammerinventar midlertidig været anbragt i nogle Lokaler i Mezzaninetagen i Forbindelsesbygningen mellem Slotsruinen og Ministeriebygningerne. De paagældende Lokaler ere imidlertid altfor smaa og uhensigtsmæssige til Anvendelse i det angivne Djemed, lige som de ikke afgive tilstrækkelig Betryggelse mod Brandfare og Indbrud. Det paatænkes derfor at anbringe Inventariet, der for Tiden er brandsikret for 866,000 Kr., i de Lokaler i Stuen i Forbindelsesbygningen mellem Slotsruinen og Slotskirken, hvor dels Statsinventariekommissionen nu har Kontorer, dels den kgl. Civillistes Revisorat og Decisorat er anbragt, og samtidig overlade nysnævnte Kommission de nuværende Lokaler for Inventariet til Kontorer, medens Civillisten installerer Revisoratet og Decisoratet i Slottets søndre Sidebygning. Det nye Inventardepot vil herefter faa en Størrelse af 3—400 □ Alen, medens det nuværende kun omfatter 150 □ Alen, og det vil derhos yde større Sikkerhed mod Ildsvaade, lige som der i vedkommende Forbindelsesbygning allerede nu findes en Portner,