

ad 3. De tvende ved nævnte Slot værende tohjulede Vandvogne ere ubrugelige, og der foreslaas derfor i Stedet for disse i Genhold til Brandinspektør Meyers Indstilling anskaffet en transportabel Jødeprøite. Hertil saa vel som til Anskaffelse af nogle Slanger og Straalerør vil medgaa 1,609 Kr.

Til II. D. 9—10. Samme Beløb som for indeværende Finansaar.

Til II. D. 11. Til „Andre Udgifter“ forudsættes der i Finansaaret 1893—94 at blive anvendt et Beløb af 129,001 Kr.

Heri fragaar for Finansaaret 1894—95 følgende Beløb:

1. Af det til Livreer til Bægterne og Brandvagnerne ved Christiansborg Slot opførte Beløb	36 Kr.	
2. Forbedring af Vandafløbsforholdene ved Christian den 7des og Christian den 8des Palæer paa Amalienborg	37,031 —	
3. Indlægning af elektrisk Belysning i Beletagen i Christian den 8des Palæ paa Amalienborg	10,000 —	
4. Ordning af Afløbsforholdene paa Bernstorff Slots Bygninger 28,000 —		
5. Anbringelse af en ny Pumpe paa Ridebanen ved Frederiksborg Slot og Fornyelse af 2 Vandopstandere ved samme Slot m. v.	810 —	
		75,877 —
		<u>53,124 Kr.</u>

Dette Beløb foreslaas forhøjet med følgende Summer:

1. Indlægning af elektrisk Belysning i Stue- og Mezzaninetagen i Chr. d. 7des Palæ paa Amalienborg	10,736 Kr.	
2. Ombygning af en Espaliermur og Hovedreparation af en do. i Bernstorff Slots Driverihave	3,741 —	
3. Udbedring af Plantningen m. v. ved Jagtflottet Eremitagen	1,036 —	
4. Forbedring af Vandafløbsforholdene ved Sorgenfri Slot	11,900 —	
		27,413 —
		<u>80,537 Kr.</u>

ad 1. Efter at Beletagen i Palæet er bleven forsynet med elektrisk Belysning, er det fundet ønskeligt, at der indlægges samme Belysning i Stue- og Mezzaninetagen. Omkostningerne herved ville ifølge vedlagte Overflag andrage 10,735 Kr. 32 Ø. ÷

ad 2. En af Espaliermurene i Bernstorff Slots Driverihave er saa brøstfældig, at det er nødvendigt at nedrive den og opføre en ny, hvorhos en anden trænger til at underkastes en Hovedreparation. Omkostningerne herved ville ifølge vedlagte Overflag andrage 3,740 Kr. 86 Ø. ÷

ad 3. Ved Eremitagen forefindes der syd, øst og nord for Slottet en lille indhegnet Plantning, der for Tiden er i en mangelfuld Tilstand. Da denne Plantning bør bevares for at skjule Slottets høje Søffel samt dække for Indblikket i den derværende lille Køstengaard, foreslaas det at undergive Plantningen, for at den kan blive værende til sit Djemed, en gartnerisk Behandling saantidig med, at der gives den en mindre Udvidelse og anbringes et nyt Hegn om den med en Gangsti udenfor dette. Udgiften herved beløber sig til 968 Kr. og ved den aarlige Pasning af Plantningen til 68 Kr.

ad 4. Efter at Lyngby Sogns Sundhedskommission havde ført Klage over, at Vandafløbsforholdene ved Sorgenfri Slots Bygninger ikke ere i Overensstemmelse med Sognets Sundhedsvedtægt, idet der ikke sammeledes findes noget ordnet Afløb af Regn- og Spildevandet, har man ladet Statsingeniør Ambt udarbejde det hoslagt følgende Forflag, ÷