

Overført... 21,002 Kr. 04 Ø.

8. Roskilde Palæ:			
Istandsættelse af en Lejlighed i Palæets øverste Etage.....	600	—	" —
9. Amtmandsboligerne:			
a. Til Afhjælpning af Svampeskade i Amtmandsboligen paa Rindomgaard.....	99	—	17 —
b. Til Afhjælpning af forskellige Mangler sammesteds.....	2,500	—	" —
c. Hovedistandsættelser af Standerborg Amtmandsbolig.....	7,400	—	" —
	<hr/>		
	31,601	Kr.	21 Ø.

ad 1. Fra Marineministeriet er der fremkommet Klage over, at man i de af Fyrdirektoratet benyttede Lokaler forulempes af Røg fra Raskeløvnene i en saadan Grad, at det er til megen Skade for Tjenestens Udførelse. Til Afhjælpning heraf anses det for at være nødvendigt at nedbryde 2 af de til de nævnte Lokaler hørende Skorstenrør til Hjelkelaget under disse Lokaler og dernæst at opføre 4 nye Skorstenrør. Udgiften her- til andrager ifølge indhentet Overslag 1,250 Kr., der herved søges bevilget.

ad 2. Da Væggene i den til Palæet hørende Kontorbygning, der opførtes i Fi- nansaarene 1892—93 og 1893—94 nu ere tilstrækkelig tørre til at kunne stryges med Oliefarve i Stedet for den foreløbige benyttede Vinfarve, anses det for ønskeligt, at saa- dan Olie-maling snarest foretages.

Udgiften herved andrager 850 Kr., der foreslaas bevilget.

ad 3. Da to gamle Skorstene i Bernstorff Slots østre Ende ved en af Byg- ningsinspektøren foretagen Undersøgelse viste sig saaledes konstruerede, at det maatte anses for at være forbundet med Brandfare at benytte dem, var det nødvendigt at foretage en delvis Ombygning af dem.

Hertil er medgaaet et Beløb af 1,852 Kr. 69 Ø., der herved søges bevilget.

ad 4. a. Ved Nedbrydning af nogle Paneler i den store Sal i Sorgenfri Slots Hovedbygning har det viist sig, at saavel disse Paneler som Hjelkelag, Gulve og Dele af det tilstødende Rum ere angrebne af Svamp.

For at kunne udbedre Skaden og forhindre Svampens videre Udbredelse vil det være nødvendigt snarest at bortfjerne og forny de angrebne Trædele. Hertil vil medgaa et Beløb af 1,270 Kr., der herved søges bevilget.

ad 4. b. Da det ved Undersøgelse af en Lejlighed i Slottets Kavalerbygning har viist sig, at Gulv og Panel i et af Lejlighedens Værelser ere angrebne af Svamp, vil det være nødvendigt at omlægge Gulvet og istandsætte Panelerne. Endvidere vil det ifølge Brand- lovens Bestemmelser være fornødent at føre et Bræddestillerum helt op til Loftet og at pudse det. Hertil samt til nogle mindre Udbedringer af Lejligheden vil medgaa i alt et Beløb af 871 Kr., som herved søges bevilget.

ad 5. Efterat det nye Varmeapparat i Frederiksborg Slotskirke har været be- nyttet i forrige Vinter, viste det sig, at en Del af Træværket i Kirken ved Varmen har lidt Skade. For at udbedre denne og samtidig forebygge større Skade har det været nød- vendigt straks at foretage en gennemgribende Reparation af det ommeldte Træværk.

Hertil er der anvendt et Beløb af 983 Kr. 82 Ø., der søges efterbevilget.

Endvidere er der ved bemeldte Varmeapparats Benyttelse foraarjaget en Del Skade paa Slotskirkens Orgel, hvorfor en Hovedreparation af samme maa anses for nødvendig.

Det Beløb, der vil medgaa hertil, 900 Kr., søges ligeledes herved bevilget.

ad 6. Da Duvpladsen i Assistentboligen ved Fredensborg Slot, paa Grund af de derværende Bindingsværkstolper, maa anses for at frembyde Brandfare, vil det være nødvendigt snarest at ombygge den i Overensstemmelse med Forstrifterne i Brandloven.

Endvidere har det viist sig, at en Del af Gulvet i Iskælberen sammesteds er for- tæret af Raad, hvorfor det maa fornyes.