

Overført... 33,672 Kr.

nærmest ved Indgangen. Og hvad enten det er denne Temperaturvekslen eller Fugtighed alene, der er Aarsag dertil, lider denne Samling i allerhøjeste Grad af den Ulempe, at Staaltraadene, hvormed Skeletdelene holdes sammen, ruste over. Denne Ulempe, som i den egentlige Museumsbygning er ganske underordnet, er her en stadig Plage; det er næsten ugørligt at holde disse Skeletter i fuldkommen Orden. Dertil kommer, at Trækket i Skorstenene aabenbart hyppigt er utilstrækkeligt; Røg og Kulos er i hvert Fald ikke sjældne og bidrage ikke blot til at genere Publikum, men ogsaa til at sværte Skeletterne og Lokalet. Endelig turde den nuværende Opvarmning være mere brandfarlig, end heldigt er, hvortil kommer, at der i nogle Rum ved Siden af Samlingen findes de Kuloplæg, hvorfra Kakkelovnene forsynes.

En Ændring i Opvarmningen er derfor nødvendig, men kan ikke iværksættes ved Hjælp af Museumsbygningens Varmeapparat, idet Hvalkælderens Afstand fra Museet og Niveauforskellen fra dette samt andre Forhold udelukke en Opvarmning fra Museets Kedel. Derimod kan Hvalkælderens tilligemed dens Forstue opvarmes ved Hjælp af Rørledninger fra Universitetsbygningens nye Varmeapparat. Disse Ledninger kunde da forsynes med 4 Ribbe-Øvne, dækkede af Skærme, i det store Hovedrum, 2 i hver Ende af Rummet, og 1 Ribbeovn i Forstuen. Et saadant Apparat vil kunne anbringes, uden at den i Forvejen overordentlig knebne Plads vilde blive indskrænket (snarest vil der vindes lidt Plads i Nærheden af Indgangen), og uden at det bliver nødvendigt at foretage nogen gennemgribende eller bekostelig Omflytning. Ved en saadan Ordning ville de foran nævnte Mangler blive afhjulpne, og det vil blive lettere at benytte denne Del af Museet i videnskabeligt Øjemed; for Tiden er et længere Ophold i denne Samling ved Vintertid nærmest sundhedsfarlig. Ifølge tilvejebragte Overslag vil Installation af et Varmeapparat som anført medføre en Udgift af 6,175 Kr., medens der til Brændselsforbrug maa anslaaes en aarlig Udgift af 350 Kr. Forslag til Bevilling af dette sidstnævnte Beløb er optaget under Udgiftspost 9. b. 2. Den foreslaaede Foranstaltning er anbefalet af Konsistorium, Museumsraadet for det zoologiske Museum og den kongelige Bygningsinspektør.

11. Til Indretning af Vandklosetter i Universitetsbygningen .. 4,250 —

Konsistorium har henledet Opmærksomheden paa den lidet tidssvarende Tilstand, hvori Retiraderne paa Universitetet befinder sig. De for Studenterne bestemte Retirader lade i hygiejnisk Henseende meget tilbage at ønske, og der findes ikke særlige Anstalter for de kvindelige Studerende. Ogsaa det for Universitetslærerne bestemte Rum i Hovedbygningen samt de i det filologisk-historiske Laboratorium anbragte Klosetter ere i højeste Grad utilfredsstillende. Der foreslaas derfor anbragt 2 Vandklosetter i Rummet over Porten nærmest Nørregade samt ved Professorværelset i selve Universitetsbygningen, ligesom de daarlige Forhold i Vadskekælderens samtidig blive forbedrede ved Afløb fra dette Rum.

---

 37,922 Kr.

Til 9. b. 1. Denne Konto er forhøjet med 1,100 Kr., dels paa Grund af forøgede Skatter for enkelte af Ejendommene, særlig Ejendommene i Fredericiagade, dels under Hensyn til forhøjet Brandforsikring, navnlig for Landsbykirkerne.

Til 9. b. 2. Denne Konto er forhøjet med 350 Kr. i Anledning af det under Udgiftspost 9. a. 2. fremsatte Forslag om Installation af et Varmeapparat i Hvalsamlingens Lokaler i Universitetsbygningen, jfr. den ved dette Forslag givne Forklaring.

Til 9. b. 3. og 4. Som i Finansloven for 1904—05.