

ad a. Da Tømmeret i Kælderen i Skovløberboligen „Vestre Ledhus“ var angrebet af Svamp, har det været nødvendigt at erstatte det svampeangrebne Tømmer med nyt Træ og at foretage saadanne Arbejder ved Boligen, at Svampeangrebet kan standses. Udgiften herved — 84 Kr. — søges derfor bevilget.

ad b. I Henhold til Bygningssynets Udsættelse ved det i Aar afholdte Syn over Opsynsmandsstedet i Lave Skov er der anbragt en Træpumpe i Brønden til Beløb 63 Kr.

Da de tynde Lofter i Husets nordre Del kun bestaa af selve Loftsgulvene, og da Overgavlen er af Brædder, som ikke ere fuldstændig tætte, saa at Beboelsesværelserne ere meget udsatte for Vinterkulden, har det derhos været nødvendigt at forsyne Lofterne med et yderligere Bræddedække med mellemliggende Paplag, hvortil Udgiften har udgjort 135 Kr.

Det samlede Beløb af 198 Kr. søges her bevilget.

ad c. Nemlig:

1. Anskaffelse af en Brøndpumpe til Skovfogedstedet „Pælehus“.....	112 Kr.
2. Istandsættelse af tvende Lofter i Skovløberstedet ved Nejede Vesterskov	88 —
3. Opførelse af en Skorsten og Anskaffelse af en Kakkelovn til Skovløberstedet „Bakkehus“ .....	190 —
	390 Kr.

ad 1. Da den gamle Brøndpumpe ved Skovfogedstedet „Pælehus“ var bleven ubrugelig, har det været nødvendigt at anskaffe en ny. Udgiften hertil har udgjort 112 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 2. Da Lofterne i 2 af Værelserne i Skovløberboligen ved Nejede Vesterskov vare nedfaldne, har det været nødvendigt at foretage en Istandsættelse, hvortil Udgiften har udgjort 88 Kr. Dette Beløb søges her bevilget.

ad 3. Da Brandsynet har kasseret Skorstenen i Skovløberstedet „Bakkehus“ og ligeledes har erklæret Kakkelovnen i Sovekammeret for ubrugelig, har det været nødvendigt at afhjælpe de nævnte Bygningsmangler. Udgiften hertil har udgjort 190 Kr., hvilket Beløb her søges bevilget.

ad d. I Henhold til Bygningssynets Udsættelse ved det i Aar afholdte Syn over Skovfogedstedet ved Thorup Skovpart er der anskaffet en Træpumpe til Brønden, hvortil Udgiften — 114 Kr. — her søges bevilget.

ad e. Da Brønden ved Skovløberstedet „Haragerhus“ var styrtet sammen, saaledes at den ikke kunde istandsættes, har det været nødvendigt at grave en ny Brønd. Den hertil medgaaede Udgift af 350 Kr. søges her bevilget.

ad f. Da Pumpen og Brønddækslet ved Skovfogedstedet „Slotsporthus“ var opraadnet, har det været nødvendigt at anskaffe en ny Pumpe og et nyt Brønddæksel. Udgiften hertil har udgjort 116 Kr. 60 Ø., der her søges bevilget.

ad g. Ved det i Aar afholdte Bygningssyn over Opsynsmandsstedet ved Grevinge Skov blev der gjort Udsættelse om Fornyse af Havens Stakit samt Fornyse af Overgavlen paa vestre Side af Stalden og af en Vinduesramme i den østre Gavl, hvorfor det har været nødvendigt at træffe Foranstaltning til Afhjælpning af de nævnte Mangler. Den hertil medgaaede Udgift af 168 Kr. søges derfor her bevilget.

ad h. Nemlig:

1. Til Istandsættelsesarbejder ved Skovfogedstedet „Bassehus“.....	151 Kr.
2. Til Anskaffelse af en Kakkelovn til Skovløberstedet „Frerslevhus“ .....	50 —
	201 Kr.