

	Overført	32,940 Kr. 59 Ø.
7. Fredensborg Slot.		
a. Til Afhjælpning af Svampskade	677 — 22 —	
b. Til Istandsættelse af Loftet i Kuppelsalen	2,300 — „ —	
8. Kronborg Slot.		
Til Istandsættelse af forskellige Tage	4,243 — 34 —	
9. Roskilde Palæ.		
a. Til Istandsættelse af Palæforvalterboligen	1,450 — „ —	
b. — — — — — den af afdøde Justitsraad M. Hansen tidligere beboede Lejlighed	4,695 — „ —	
10. Odense Slot.		
Til Afhjælpning af Svampskade	750 — „ —	
11. Viborg Amtmandsbolig.		
Til Foranstaltninger imod Rotter	1,000 — „ —	
		<hr/> 48,056 Kr. 15 Ø.

ad 1. Temperaturen i det af Hans Majestæt Kongen benyttede Ridehus ved Christiansborg Slot er om Vinteren ofte meget lav, hvilket bevirker, at Emmen fra Heste og Mennesker staar i Lokalet som en tæt Taage, der er i højeste Grad generende.

For at raade Bod paa denne betydelige Ulempe maa det anses for meget ønskeligt, at det nævnte Lokale forsynes med et Varmeapparat. Det paatænkes i saa Henseende i den ved Ridehusets østre Gavl værende Vognremise at indrette et Fyrrum, og deri at anbringe tvende Støbejerns Kedler, hvorfra det opvarmede Vand gennem et Rørsystem kan føres hen til et Antal Varmeovne, der tænkes anbragte dels i Vinduslysningerne i Ridehusets Stueetage, dels paa Galleriet.

÷ Omkostningerne herved ville ifølge vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 20,900 Kr. Det vil imidlertid samtidig med Indlægning af Varmeapparatet blive nødvendigt i Tagetagen at henlægge et nyt Loftsgulv med Tagpapunderlag, idet det nuværende Loftsdække i Ridehuset er saa tyndt, at det ikke vilde være tilstrækkeligt til at holde paa Varmen, ligesom Vanddampene i den varme, fugtige Luft ved Berøringen med det kolde Loft vilde fortættes og falde ned som Regndraaber til Ulempe for Ridehusets Benyttelse.

Sidstnævnte Arbejde vil medføre en Udgift af 4,000 Kr., og den samlede Bekostning vil saaledes beløbe sig til 24,900 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 2 a. Fra Direktøren for „De danske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg“ har man modtaget Indstilling om, at der paa nævnte Slot maa blive truffet forskellige Foranstaltninger til Sikring mod Indbrud, og navnlig at der anbringes en indvendig Jerndør bag Trædøren til Trappen i vestre Taarn og solidere Lukkebeslag paa 2 ældre Jerndøre fra samme Trappe og Trappetaarnet mod Øst, samt at de nederste Vinduspartier paa 1ste Sal til begge Sider i Passagen fra sidstnævnte Taarn forsynes med sammenskydelige Jerngitre.

÷ Omkostningerne ved de saaledes foreslaaede Foranstaltninger ville i Henhold til vedlagte Overslag udgøre 1,277 Kr. 30 Ø., og da man under Hensyn til de store Værdier, der opbevares paa Slottet, maa anerkende Ønskeligheden af, at de ommeldte Sikringsforanstaltninger bringes til Udførelse, søges det foranførte Beløb herved bevilget til Anvendelse i nævnte Øjemed.

ad 2 b. Beløbet agtes anvendt til en nødvendig Forankring af Riddersalens Kamin med tilhørende Skorstensparti, hvis Forbindelse med Gavlen har løsnat sig, til Forstærkning af Bjælkekonstruktionen under Riddersalens Gulv, der paa sine Steder har udvist Sænkninger, samt til Eftersyn og delvis Fornyelse af Salens Stukornamenter.

ad 3. Af det ved Tillægsbevillingsloven for 1903—04 til Afhjælpning af forskellige Mangler ved Charlottenlund Slot bevilgede Beløb af 772 Kr. 50 Ø. er i nævnte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget