

ad 1. Christiansborg Slot.

Fodrenderne paa søndre Sidebygning ere saa fortærede af Rust, at en Istandsættelse ikke vil være mulig, og da Fugtigheden gennem Utætheder i Renderne trænger ned i og ødelægger de underliggende Bygningsdele, maa nye Hængerender, der agtes forfærdigede af Kobber, anbringes i de gamle Fodrenders Sted.

÷ Hertil vil i Henhold til vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 3,818 Kr.

ad 7. De civile Ministeriers Bygninger.

Det i de forskellige Ministerier ansatte Personale benytter sig i stort Omfang af Cykler som Befordringsmiddel til og fra Ministeriebygningerne, hvor Maskinerne i Mangel er dertil indrettede Rum hensættes paa Trappegange og lignende Steder. Herved er imidlertid Vægpuden i de paagældende Rum udsat for megen Beskadigelse, ligesom Rummenes Renholdelse i høj Grad vanskeliggøres, og det foreslaas derfor i Gaarden at lade anbringe 4 Cykleskure med Rum til i alt ca. 50 Maskiner.

÷ De hermed forbundne Omkostninger ville ifølge vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 1,605 Kr.

ad 9. Christian VII.s Palæ paa Amalienborg.

Beløbet, 4,669 Kr., agtes anvendt til Eftersyn og Maling af Porte, Døre og Vinduer, Fornyelse af Tagrenderne paa Vognportsbygningen samt af Bræddegulvet i Kælderetagens Spisestue, Anbringelse af Betongulv i Passagen gennem Ridehusbygningen samt til henholdsvis Istandsættelse og Fornyelse af tvende af Sandstensvaserne paa Palæets Façade.

ad 10. Det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 18,087 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Indretning af Vandklosetter.....	14,934 Kr.
b. Afhjælpning af forskellige ved det aarlige Syn over Slottet forefundne mindre Mangler.....	1,807 —
c. Omdannelse af det ved Porten værende Pissoir.....	1,346 —

ad a. Ved Finansloven for Finansaaret 1904—05 bleve de fornødne Midler bevilgede til Indretning af Vandklosetter i Christian VII.s og Frederik VI.s Palæer paa Amalienborg, hvorhos saadanne Klosetter ved den stedfundne Ombygning af Christian VIII.s Palæ i fornødent Omfang ere anbragte i dette Palæ, og man kan derfor tiltræde en fra vedkommende Bygningsinspektør fremkommen Indstilling om, at der ogsaa indrettes Vandklosetter i det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg og i Palæ Matr.-Nr. 123 i Amaliegade.

÷ Omkostningerne hertil ville i Henhold til vedlagte Overslag for førstnævnte Palæs Vedkommende beløbe sig til 14,934 Kr., hvilken Sum herved søges bevilget.

ad b. Beløbet, 1,807 Kr., agtes anvendt til Anbringelse af Panelbeklædning i 2 Alens Højde af Beboelsesrummene i Palæets Kælderetage, da det paa Grund af Fugtighed ikke er muligt at holde Væggene i ordnet Stand med Oliemaling, til Flytning af en Dør mellem to Værelser sammesteds og Anskaffelse af en Ovn for at opnaa en bedre Udnyttelse af Rummene, til Omlægning af Gulvet i Fadeburet med Terrazzo samt til Fornyelse af Vadskehusets Kedel.

ad c. Det ved Hovedporten til det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg anbragte Pissoir er meget mangelfuldt indrettet og tilfredsstillende kun i ringe Grad de Fordringer, der af hygiejniske Hensyn maa stilles til et saadant Rum. Til Afhjælpning af Ulemperne, der paa Grund af Pissoirets Beliggenhed umiddelbart ved Palæets Hovedindkørsel ere særlig følelige, vil der udkræves en fuldstændig Omdannelse bestaaende i Anbringelse af Fajanceopstandere med tilhørende Beklædning langs Væggene med Fajanceffiser, Indlæg af Gas til Beskyttelse af Vandindlægget mod Frost om Vinteren og Anbringelse af en elektrisk Ventilator til Udsugning af daarlig Luft.

+ Udgifterne ved de omhandlede Foranstaltninger ville i Henhold til vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 1,346 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.