

ad 12. Frederik VI.s Palæ paa Amalienborg.

Beløbet, 7,779 Kr., agtes anvendt til Fornyelse af nogle kassable Tagrender og Fodrender med deraf følgende Tagomlægning og Reparation af Træværk, Maling og Eftersyn af Porte, Døre og Vinduer, Fornyelse af den opkørte Træbrolægning i Palæets Hovedport og af nogle Gulve i Kælderetagen, Reparation af Bliktaget over Brændeskuret samt til henholdsvis Istandsættelse og Fornyelse af tvende af Sandstensvaserne paa Palæets Façade m. m.

ad 13. Palæ, Matr.-Nr. 123, i Amaliegade.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb af 6,970 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | |
|--|-----------|
| a) Indretning af Vandklosetter | 4,610 Kr. |
| b) Indretning af et Badeværelse m. m. | 2,360 — |

ad a. Under Henvisning til det ovenfor under 10 a. anførte foreslaas herved til Indretning af Vandklosetter i Palæ, Matr.-Nr. 123, i Amaliegade bevilget et Beløb af 4,610 Kr.

ad b. Beløbet, 2,360 Kr., vil medgaa til Foretagelse af forskellige Forandringer ved det i Palæets Loftsetage værende Køkken, der, saaledes som det for Tiden er indrettet, er i høj Grad brandfarligt, til en nødvendig Fornyelse af nogle Loffer og Gulve samt til Indretning af et Badeværelse ved Børneværelserne i Mezzaninetagen.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Rørtaget paa Vagtbygningen er saa medtaget af Ælde, at en Fornyelse maa finde Sted. Hertil samt til nogle nødvendige Istandsættelsesarbejder ved Planteskuret og det gamle Drivhus og til Tilvejebringelse af tvende Beboelsesrum ved Deling af et større Lokale i Slottets Kælderetage vil medgaa det opførte Beløb af 1,503 Kr.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Til Afhjælpning af de ved det aarlige Syn over Frederiksborg Slot paapegede Mangler vil det være nødvendigt ved det nævnte Slot at lade foretage forskellige større og mindre Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Fluatering af Sandstensdekorationer for at bevare dem over for Vejrligets Indflydelse, Opmaling af en Del Zinkfigurer med Selikatfarve, Maling af Slotskirkens Galleri og Vægge, Istandsættelse af Rendelæggerboligen og Havremagasinbygningen samt Restaurering af Vægmalierne i Konseilgangens øverste Korridor.

De med de paagældende Arbejder forbundne Udgifter ville i Henhold til vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 7,418 Kr., hvorhos der til Udøvelsen af det fornødne daglige Tilsyn med Arbejdernes Udførelse paaregnes yderligere at ville medgaa et Beløb af 300 Kr. eller i alt 7,718.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb af 9,090 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | |
|---|-----------|
| a) Afhjælpning af forskellige Mangler | 6,390 Kr. |
| b) Udvidelse af Vandklosetsystemet | 2,700 — |

ad a. Beløbet vil medgaa til Eftersyn og Maling af Døre og Vinduer i forskellige af Slottets Bygninger, Istandsættelse af en Del gennemrustede Tagrender og deraf følgende Tagarbejder, Fornyelse af Gulvet i Slotsforvalterens Køkken samt af nogle Plankeværker, Døre m. m., Omlægning af Stenbroen og Rendestenene i Materialgaarden, Holdepladsen ved Vadskeriet og Slagtergangen, Anskaffelse af 3 Stkr. Ovne dels til Erstatning af 2 ældre Ovne, der ere i kassabel Stand, dels til Anbringelse i et Beboelsesrum, der hidtil ikke har været forsynet med Varmeindretning, samt til Fornyelse af Komfuret i Staldetatens Køkken m. m.

ad b. Det paa Fredensborg Slot etablerede Vandklosetsystem omfatter ikke Indretning af saadanne Klosetter i østre og vestre Ottékant til Brug henholdsvis for Kavalererne og for Tjenerskabet. Da det imidlertid er forbundet med betydelige Ulemper at bevare det ældre System i disse Bygninger, maa det anses ønskeligt ogsaa