

her at indrette Vandklosetter. Dette vil medføre en Udgift af 2,700 Kr. der herved søges bevilget.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb af 19,952 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- a) Istandsættelsesarbejder ved Slottets Façader..... 12,752 Kr.
- b) Afhjælpning af forskellige Mangler..... 7,200 —

ad a. De paagældende Arbejder, hvis Iværksættelse i Finansaaret 1905—06 er anbefalet af det bl. a. for Kronborg Slot nedsatte særlige Syn, omfatte i det væsentlige Istandsættelse af de store Sandstenskviste paa alle Slottets Façader med Supplering eller Fornyelse af de tildels fritstaaende ornamentale Dele, Udfugning af alle Kviste og Façader samt ømløbende Gesimser, Istandsættelse af Vinduernes Sandstensposter, der delvis ere forvitrede, Opforgyldning af Indskrifter m. m. samt forskelligt Malerarbejde.

Omkostningerne ved de ommeldte Foranstaltninger i Forbindelse med Udgifterne til Opførelse af de til Arbejdernes Udførelse nødvendige Stilladser samt til Modellerarbejde og det fornødne stedlige Bygningstilsyn ville i Henhold til vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 12,752 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad b. Af det opførte Beløb af 7,200 Kr. vil en Sum af 2,455 Kr. medgaa til en nødvendig Anbringelse af Ankre mellem begge Façader af østre Fløj, hvor særlig Façaden mod Slotsgaarden er udbuet og trænger til Afstivning, i hvilket Øjemed der endvidere vil være at indlægge en Del Jernkryds i Bjælkelagene. Resten af Beløbet, 4,745 Kr., agtes anvendt til Istandsættelse og Genanbringelse af en itublæst Vindfløj paa Kommandanttaarnet og Forgylning af 9 store Kobberkugler paa samme Taarns nedre Parti, Istandsættelse af forskellige Tage, Kviste m. m., Udfugning ved Gavlkamme og Skorstene samt til Eftersyn og delvis Fornyelse af Tagbjælkelaget i nordre Fløj.

ad 26. Odense Slot.

Den vestlige Side af den sydlige Tilbygning ved Odense Slot har allerede i adskillige Aar udvist betydelige Sænkninger, hvorved Port- og Vinduesaabningerne ere trukne fuldstændig skæve, medens selve Murværket overalt er fuldt af store og smaa Revner. Grunden hertil maa søges i, at den paagældende Ydermur kun hviler paa et Underlag af nedrammede Pæle, der imidlertid i Tidens Løb ere fuldstændig opraadnede, og Forholdene ere nu af en saadan Beskaffenhed, at en Sammenstyrtning kan befrygtes. Det vil derfor være nødvendigt at lade foretage en betryggende Fundamentering af hele denne Del af Bygningen, hvorefter Murværket efterhaanden maa nedbrydes og paa ny opmures samt nogle Jernbjælker anbringes over Portrummet. Hertil samt til Istandsættelse af den 2 Etages Bindingsværks Udbygning ved den gamle Slotsforvalterbolig, Fornyelse af en Trappe og nogle Tagrender, Anbringelse af Betongulv i det store Vadskehus, Istandsættelse af forskellige Gange m. m. vil i Henhold til vedlagte Overslag medgaa det opførte Beløb af 5,000 Kr.

ad 30. Amtmandsboligerne.

Ifølge derom fra vedkommende Bygningsinspektør modtagen Indberetning maa en Ombygning af Viborg Amtmandsboligs Forhus anses for paatrængende nødvendig. Det paagældende Forhus er i sig selv en god og solid Bygning, men den er i sin Tid bleven svækket betydeligt derved, at man i Loftetagen har ladet indrette en stor Sal, ved hvilken Lejlighed Spær, Hanebaand og Bjælker ere oversavede, hvilket i høj Grad har forringet Bygningens konstruktive Sammenhold; hertil kommer, at Skorstensforholdene ere meget uheldige og til dels brandfarlige, samt at Indretningen af selve Lejligheden maa anses for uhensigtsmæssig.

Det foreslaas derfor at lade de oprindelige konstruktive Forhold i Tagetagen retablere, og der at indrette nogle Gæsteværelser. I Stueetagen foreslaas det derhos at forene nogle mindre Værelser til en større Spisesal og at indrette en mindre Trappe til Forbindelse mellem denne Etage og Kælderen.

De hermed forbundne Omkostninger ville i Henhold til vedlagte Overslag udgøre et Beløb af 5,605 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.