

Overført...

Kr. Ø  
52,400.

ad 4. Indretning af Kældergang m. v. for Madtransport til Kvindeafdelingerne M. og N.

Transporten af Mad til Afdelingerne M. og N., der ligge i Ud-kanten af Anstaltens Bygningskompleks, kan nu kun foregaa gennem en Afdeling for urolige kvindelige Patienter. Dørene til denne Afdeling skulle altid holdes lukkede. Men Madtransporten giver Anledning til, at Dørene ofte findes aabne, uden at nogen af de gennem dem passerende vil paatage sig Ansaret herfor. For at undgaa denne Ulempe vil det være nødvendigt at lade Madtransporten til Afdelingerne M. og N. foregaa ad anden Vej. Dette lader sig kun gøre ved den her foreslaaede Foranstaltning. Denne gaar ud paa at tilvejebringe 2 Kældernedgange med tilhørende Gang tvers igennem den Bygning, der adskiller de Gaarde, over hvilke Vejen gaar fra Køkkenbygningen til den Bygning, der rummer Afdelingerne M. og N.

ad 5. Opførelse af en ny Smedie.

Det herværende Smedeværksted er saa langt fjernet fra Maskinhuset, at dets Personale kun kan benytte det med betydelig Tidsspilde og ofte til Afbræk for dets Arbejde i selve Maskinhuset, ligesom Maskinmesteren ej heller derfra kan føre den fornødne Kontrol med i de Værkstedet arbejdende mandlige Patienter.

Det vilde derfor være af væsentlig Betydning, at dette Værksted sættes i direkte Forbindelse med Maskinhuset ved Opførelse af den her nævnte Smedie.

Dette maa saa meget mere anbefales, som der haves nødvendig Brug for det Rum, Smedien nu indtager, til Udvidelse af Snedker- og Tømrerværkstederne.

ad 9. En Dampvadskemaskine.

Der haves for Tiden 2 Dampvadskemaskiner, der begge samtidig ere i Gang, da en ikke formaar at udføre det hele Arbejde. Skulde indtrædende Brud gøre en af dem ubrugelig for kortere eller længere Tid, vilde dette virke i høj Grad forstyrrende for Arbejdets Gang. Det maa derfor anbefales, at en 3die Maskine anskaffes til Brug i paakommende Tilfælde.

ad 10. En Fødevarsrensner.

Det fra Anstaltens Brønde oppumpede Vand afsætter ved dets Kogning Sten paa Dampkedlerne og deres Kanalers indvendige Flade.

Ved Anbringelsen af det her foreslaaede Apparat vil det oppumpede Vand blive rensset for de faste Stoffer, der ere Aarsag til Stendannelsen, forinden det tilsættes Kedlerne. Derved opnaas, at Stendannelsen undgaaas, at Kedlerne m. v. holde sig bedre, og at deres Rensning vil kræve kortere Tid og blive billigere.

ad 11. En Dampføddepumpe.

Den nuværende Føddepumpe er meget gammel, og det kan forudses, at den snart vil være ubrugelig eller i alt Fald trænge til Reparation.

En ny Føddepumpe vil derfor være nødvendig for at undgaa de Ulemper, som den nævnte Eventualitets Indtræden ellers vil medføre.

ad 12. Nye Rør til en Beholder til Opvarmning af Vand.

Den største Del af Forsyningen med varmt Vand sker fra en i Maskinhuset værende Beholder, i hvilken det kolde Vand i det væsentlige opvarmes ved Spildedamp, der passerer et i Beholderen anbragt System af Ribberør.

At overføre... 52,400.