

## ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 16,650 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Tætning af Fugerne i Flisebeklædningen over Buegangene .....  | 3,000 Kr. |
| b. Reparation af det flade Tag paa Slottets nordre Sidebygning og For-<br>nyelse af Fodrenderne sammesteds ..... | 10,000 —  |
| c. Omlægning af en Del af Gulvet i Vognremisen i nordre Sidebygning..  | 1,400 —   |
| d. Lægning af Terrazzogulv i den lille Borgstue i søndre Sidebygning ..  | 650 —     |
| e. Anbringelse af Linoleum paa Gulvet i Belægningsstuerne .....  | 1,600 —   |

ad a. Samtidig med, at en Del af Hvælvingerne i den søndre Buegang i Henhold til den ved Finansloven for Finansaaret 1907—08 dertil giyne Bevilling blev istandsatte, blev Flisebeklædningen over disse Hvælvinger repareret, Fugerne udhuggede og derefter tættede med Blaar og fugede med Klintebjerg Kalk.

Da Hvælvingerne i den øvrige Del af Buegangene overalt lide Skade ved Utætheden i Flisebelægningen, og da de foretagne Arbejder have vist sig at afhjælpe Manglerne paa betryggende Maade, foreslaas, at den øvrige Del af Flisebeklædningen istandsættes paa samme Maade.

÷ Udgifterne hertil ville i Henhold til vedlagte Overslag andrage 3,000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad b. Det flade Tag paa Slottets nordre Sidebygning med tilhørende Fodrender er i samme daarlige Forfatning som den tilsvarende Del af søndre Sidebygning før den i Finansaaret 1906—07 foretagne Istandsættelse. Da Træværket derved udsættes for Forraadnelse, ligesom Lofter og Mure beskadiges, foreslaas. de samme Arbejder nu udførte for denne Del af Tagets Vedkommende.

÷ Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa 10,000 Kr., der herved søges bevilgede.

ad c. Da der fra Staldetaten er fremkommen Klage over den Fugtighed, som foraarsages ved Ujævnheder i Gulvet i Vognremisen og de slette Afløbsforhold, foreslaas det at ophugge den Del af Gulvet, hvor Vognvaskningen finder Sted, og belægge samme med Asfalt paa Betonunderlag samt give det Afløb til den Kloakledning, som findes Nord for Sidebygningen.

÷ Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 1,400 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad d. Trægulvet i den lille Borgstue er i en saa daarlig Forfatning, at det maa omlægges, og det foreslaas da som et Forsøg erstattet med Terrazzogulv, hvilket i Forbindelse med Anskaffelse af en ny Ovn ifølge vedlagte Overslag vil medføre en Udgift af 650 Kr., som herved søges bevilgede.

ad e. Efter Anmodning af Staldetaten foreslaas Belægningsstuerne Gulve, ÷ der ere i en mindre god Forfatning, belagte med Linoleum. Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa 1,600 Kr., som herved søges bevilgede.

## ad 2. Ministeriebygningerne.

Det opførte Beløb, 1,250 Kr., agtes anvendt til Indretning af et Vandkloset i ÷ Stueetagen i Lerches Gaard til Brug for Pensionskontoret, jfr. i øvrigt vedlagte Overslag.

## ad 3. Rosenborg Slot.

Det opførte Beløb, 600 Kr., agtes anvendt til en nødvendig Omdækning af ÷ Gulvet i det store Taarns mellemste gennembrudte Parti med Kobber, jfr. vedlagte Overslag.

## ad 11. Christian den Ottendes Palæ paa Amalienborg.

Det opførte Beløb, 510 Kr., agtes anvendt til Indretning af et Baderum i ÷ Staldbygningens øverste Etage for de underordnede Funktionærer, jfr. vedlagte Overslag.

## ad 17. Bernstorff Slot.

Hegnet omkring Bernstorff Slotspark trænger stærkt til en gennemgribende Hovedstandsættelse og delvis Fornyelse, idet saavel Stolper som Løsholter paa store Strækninger ere ødelagte af Raad og Svamp.