

ad 3. b. Det opgivne Beløb af 774 Kr. 03 Ø. er anvendt til Udførelsen af de paa vedlagte Overslag nærmere angivne nødvendige Arbejder, hvoraf fremhæves: Anskaffelse af et Forsatsvindue og en ny Ovn, Anbringelse og Eftersyn af nogle Fodpaneler samt Reparation af nogle Porte og Plankeværker.

Det saaledes forbrugte Beløb søges herved efterbevilget.

ad 4. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1907—08 til Istandsættelse af Palæets Façader bevilgede Beløb af 4,900 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 5. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1907—08 til Istandsættelse af Palæets Façader bevilgede Beløb af 4,100 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 5. b. Det opførte Beløb af 638 Kr. agtes anvendt til Istandsættelse af de 2de Trapper, der henholdsvis fra Palæets Hovedport og Køkkenporten føre til Stueetagen, hvilke Trapper med tilhørende Reposer og øvrige Træværk ere stærkt angrebne af Svamp, jfr. nærmere vedlagte Overslag.

ad 6. a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1907—08 til Anbringelse af en ny Sandstensfigur paa Gæsimsen paa Konseilsgangen bevilgede Beløb af 640 Kr. 50 Ø. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 6. b. Efter at man var blevet opmærksomt paa, at Konseilsbygningen ikke kunde siges at være tilstrækkelig beskyttet mod Indbrud gennem de Døre, der i Bygningens Port vende ud mod den gennem samme førende offentlige Landevej, samt paa, at der ikke mellem Hovedslottet og Konseilsgangen var tilstrækkelig brandsikker Adskillelse, har man ladet Forholdene undersøge af Bygningsinspektøren og Ministeriet for offentlige Arbejders Konsulent i Sager vedrørende Brandsikringsforanstaltninger paa de kgl. Bygninger. De paagældende have derefter foreslaaet, at Døren fra Hovedporten til Konseilsbygningen erstattes med en Jerndør med dirkefri Laase, at den imellem Bygningens 1ste og 2den Etage værende Vindeltrapper af Træ, der er opsat i Midten af forrige Aarhundrede, fjernes, og den for Trappen anbragte Aabning i Loftshvælvingen tilmures, samt at de mellem Konseilsbygningen og Hovedslottet i begge Etager værende ældre Trædøre beklædes med Jernplader paa begge Sider.

Til de nævnte Foranstaltninger, som maa anses for særdeles ønskelige, vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 2,550 Kr., der herved søges bevilget.

ad 7. a. Af den ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1907—08 til Indretning af den nordlige Del af Staldlængen paa Fredensborg Slot til Depotrum bevilgede Sum af 4,450 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor den herved søges genbevilget.

ad 7. b. Af den ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1907—08 til Indretning af et særligt Telefonværelse med Telefonrum i Fredensborg Slots østre Ottekantsbygning 1ste Salsetage bevilgede Sum af 1,110 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor den herved søges genbevilget.

ad 7. c. Af den ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1907—08 til Indretning af 2de Bokse i den Del af Staldbygningen paa samme Slot, der støder op til Islænderstalden, bevilgede Sum af 680 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor den herved søges genbevilget.

ad 7. d. Da Opmærksomheden var bleven henledet paa, at Loftet over Fredensborg Slotskirke bar iøjnefaldende Spor af Sænkninger, særlig i Sidelængen mod Ridebanen, blev Tagværket underkastet en Undersøgelse ved delvis Opbrydning af Loftsgulvet og det herover værende, af Brandsikringshensyn henlagte Murstensgulv. Det viste sig da, at den frit bærende store Tagkonstruktion over Kirkerummet paa mange Steder er angrebet af Raad, hvorfor det maa befrygtes, at Tømmerværket i Taget ved længere Tids Henstaaen paa denne Maade ikke vil have den fornødne Styrke til at bære saavel Kirkens Tag som den over samme opbyggede, store Lanterne.

Til fornøden Istandsættelse af den angrebne Tagkonstruktion vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 5,500 Kr., der herved søges bevilget.

ad 7. e. Efterhaanden som Vaskeriet ved Esrom Sø er blevet forsynet med flere og større Maskiner — dels paa Grund af, at Vask ved Anvendelse af Haandkraft ikke mere finder Sted, dels paa Grund af, at Vaskeriets Benyttelse efter Tronskiftet er tiltagen, er den i Aaret 1900 opstillede 4 Hestes Petroleumsmotor, der leverer den