

Der er overalt i Sygehuset regnet med Trægulve, en Konstruktion, som i sanitær Henseende er forkastelig i et moderne Sygehus. Det skal for Sammenlignings Skyld bemærkes, at i Ingeniørkorpsets og Lægekorpsets Forslag 1 saavel som i Forslag 2, som nærmest kan sammenstilles med det her omtalte Projekt, er der overalt i Sygebygningerne regnet med brandsikker Etageadskillelse af armeret Beton med Gulvbelægning af Linoleum eller paa visse Steder Terrazzo. Kræves alene Linoleumsbelægning i alle Sygestuerne, vil denne Foranstaltning for Projekt A.—B. betyde en Merudgift paa over 10,000 Kr., og Udgiften vil blive væsentlig større, hvis tillige de øvrige Lokaliteter samt Trapper og Gange skal have fugefrit Gulv, hvilket i Virkeligheden maa betegnes som et ganske nødvendigt Krav.

Endvidere er i samme Projekt samtlige Vægge kun tænkt hvidtede og limfarvede; dette maa medføre dels, at Vedligeholdelsesmidlerne i den første Tid i stor Udstrækning beslaglægges til Færdiggørelse af Vægfladernes Behandling, dels en højst uheldig Afbrydelse af Hospitalets Drift, saa længe disse Arbejder staar paa. I Ingeniørkorpsets og Lægekorpsets Forslag 2 er der alene til Olie-maling og delvis Lakering af Væggene i Sygebygningerne og Administrationsbygningen optaget et Beløb af over 30,000 Kr., og i Forslag 1 er Væggene tænkt behandlede paa samme Maade.

Kirurgisk Afdeling.

Bygningen er uheldig orienteret med alle Sygestuerne væsentligst mod Sydvest. Det er ogsaa Tilfældet med Operationsstuen, og dette maa medføre Anvendelse af Rullegardiner en stor Del af Dagen, hvilket er en stor Ulempe.

Et stort Antal Sygepassere er indkvarteret i Kælderen, 1,5 m under Jordens Overflade. Dels bør Sygepasserne ikke indkvarteres i en Sygebygning, dels skønnes det urigtigt at indkvartere værnepligtigt Personale i en Kælder samtidig med, at det i Byggeloven for København vil blive forbudt at anvende Kælder til Beboelse.

I Midterpartiet i alle Etager er Korridoren indsnævret fra Lyssiden, saaledes at der fremkommer et kun lidet oplyst Rum uden noget direkte Lys.

De 2 Svingtrapper maa forandres til almindelige toløbete Trapper med Afsatser. Rummet maa være mindst 3 m bredt, saaledes at Trapperne kan anvendes til Baaretransport under en eventuel Brand i Elevatortrappen.

Det synes paatænkt at anbringe Glasvægge som Skillevægge mellem de store Sygestuer. Disse Vægge skønnes ikke at medføre nogen Fordel; de giver et ubehageligt Lys i Rummene og maa med deres mange fremstaaende Lister anses for uheldige i en Sygestue, ligesom de giver Anledning til stort Rengøringsarbejde.

I en Operationsafdeling maa der findes 2 Operationsstuer, en for „rene“ Operationer og en for Operationer paa inficerede Patienter.

Der findes kun 1 Linnedrum i hele Kirurgbygningen, og dette maa bortfalde, for at Sygeplejersken kan faa Adgang til sit Værelse fra Gangen i Stedet for, som vist paa Planen, fra Opholdsrummet.

Af sidstnævnte Rum findes der kun 1 i hele Bygningen med dens 76 Senge.

Det skal i denne Sammenhæng bemærkes, at der i hver Etage af Sygebygningerne i Ingeniørkorpsets og Lægekorpsets Forslag findes et Lokale med Betegnelse „Nattevagt“. Dette Værelse er saavel Dag som Nat til Disposition for de tjenstgørende Sygeplejersker og maa siges at afgive tilstrækkelig Plads til dette Formaal. Rummet burde paa Ingeniørkorpsets Planer være benævnet „Opholdsrum for Sygeplejersker“, da det ikke alene er beregnet for Nattevagten.

Administrationsbygningen.

At anbringe Modtagelsesafdelingen i Kælderen skønnes uantageligt.

Apoteket er for lille; i Kælderen kan neppe indrettes tilstrækkelig lyse Rum til Laboratorium.

I *Klinikbygningen* er der et stort Midderrum uden direkte Lys. Der mangler Mørkekamre for Klinikken for Halssygdom og for Øjenklinikken. Det er uheldigt, at de sengeliggende Klinikpatienter ikke findes i umiddelbar Nærhed af Klinikkerne.