

For at udnytte Rummene er Sygeplejersker, Sygepassere og Piger indkvarterede rundt omkring i Pavillonerne, og det kan ikke ses, at denne Fordeling er begrundet i nogen Plan for Driften. De findes strøet over hele Sygehuset, hvad let vil ses af Oversigten og Tegningerne.

Der er blandt Læger ikke Enighed om, hvorvidt det er heldigt at have Bolig for Plejerskepersonalet i samme Bygning som de syge eller i en særlig Bygning; men vælges det første Standpunkt, maa Plejerskernes Boliger og Opholdsrum dels anbringes paa passende Steder i Bygningen (Afdelingen), dels svare til det Antal Plejersker m. m., for hvilket der er Brug i vedkommende Afdeling. Under alle Omstændigheder kan Piger og Sygepassere ikke anbringes i Sygeafdelingen, saaledes som det er angivet i Projektet.

Der er ingen Regel for Anbringelsen af de forskellige Lokalteter (Bad, W.C., Tekøkken). Et Sted ligger Bad og W.C. og Tekøkken o. s. v. i Bygningens Midte, et andet Sted i dets Endepavilloner. Et Sted er der 2 Tekøkkener i een Pavillon, i en anden kun 1, hvad der er for lidt. Lægeværelser og Kontorer er ganske vilkaarligt anbragte. Der mangler adskillige Linnedrum.

Trapperummene er for smalle, kun 2,5 m, medens de for at kunne passeres med en Baare maa være mindst 3 m. Svingtrapper egner sig ikke til Transport med Baarer.

Der er overalt i Sygehuset regnet med Trægulve, en Konstruktion, der, som anført, i sanitær Henseende maa betegnes som forkastelig i et moderne Sygehus. Kræves alene Linoleumsbelægning i alle Sygestuerne, vil dette for Projekt A. + B. betyde en Merudgift paa over 10,000 Kr., og Udgiften vil blive væsentlig større, hvis ogsaa de øvrige Lokalteter samt Trapper og Gange skal have fugefrit Gulv, hvilket maa betegnes som et ganske nødvendigt Krav.

Endvidere er samtlige Vægge kun tænkt hvidkalkede, hvilket vil medføre en betydelig senere Udgift til Vægfladernes Færdigbehandling og en højst uheldig Afbrydelse af Driften, medens disse Arbejder udføres.

I Ingeniørernes Forslag er optaget et Beløb af over 30,000 Kr. til Oliemaling og delvis Lakering af Væggene i Sygebygningerne og Administrationsbygningen.

Kirurgisk Afdeling.

Bygningen er uheldigt orienteret med alle Sygestuerne væsentlig mod Sydvest og ligeledes Operationsstuen, hvor det vil medføre Nødvendigheden af Rullegardiner en stor Del af Dagen, hvilket er en stor Ulempe.

Et stort Antal Sygepassere er indkvarteret i Kælderen, 1,5 m under Jordens Overflade. Sygepassere bør ikke indkvarteres i en Sygebygning, og det skønnes urigtigt i et nyt Sygehus at indkvartere værnepligtigt Mandskab i en Kælder samtidig med, at det i Byggeloven for København vil blive forbudt at anvende Kælder til Beboelse.

I Midterpartiet er i alle Etager Korridoren indsnævret fra Lyssiden, saaledes at der fremkommer et kun lidet oplyst Rum uden direkte Lys.

De to Svingtrapper maa omdannes til almindelig toløbende Trapper med mindst 3 m's Brede, saa at de kan anvendes til Baaretransport under en eventuel Brand i Elevatortrappen.

Det synes paatænkt at anbringe Glasvægge som Skillerum mellem de store Sygestuer. Disse Vægge skønnes ikke at frembyde nogen som helst Fordel, de giver et ubehageligt Lys, er med deres mange fremspringende Lister hygiejnisk uheldige i Sygestuer og giver Anledning til et stort Rengøringsarbejde. Der findes kun 1 Operationsstue; en Operationsafdeling maa have 2, en for „rene“ og en for „inficerede“ Operationer. Der findes kun 1 Linnedrum i hele Operationsbygningen, og dette maa endda bortfalde, for at Sygeplejersken kan faa Adgang til sit Værelse fra Gangen i Stedet for, som vist paa Planen, fra Opholdsrummet.

Af Opholdsrum findes der kun 1 i hele Bygningen med dens 76 Senge.

Administrationsbygningen (en Ombygning af det nuværende Epidemihospitals Administrationsbygning).

Modtagelsesafdelingen er anbragt i Kælderen. Dette skønnes uantageligt.

Apoteket er for lille; i Kælderen kan neppe indrettes tilstrækkeligt lyse Rum til Laboratorium.