

ad 7) Gødeløbet har ganske sikkert ikke haft mindste Indflydelse.

ad 8) Efter de hidtidige Erfaringer synes Udløbet ved Gødelen at virke noget bedre end Udløbet ved Nymindegab, men Iagttagelsestiden har været for kort til, at man kan udsige noget bestemt om Forholdene. Det skal dog bemærkes, at Udløbet ved Nymindegab som Regel havde et Tværsnitsprofil af ca. 100 m², medens Udløbet ved Gødelen for Tiden har et Tværsnitsprofil af ca. 200 m².

ad 9) Dette Spørgsmaal ser jeg mig ikke i Stand til at besvare fyldestgørende. Til Pasning af Slusen og det dertil hørende Maskineri (Elektricitetsværk, Stigbordsspil m. m.) samt til Driften af Maskineriet kan vel i de første Aar antages at medgaa mindst 10 000 Kr. og til Vedligeholdelse af Slusen, Ledeværk m. m. 5 à 10 000 Kr.

ad 10) Der findes ikke andre Veje end de nævnte til at holde Udløbet aabent.

Hassing-Jørgensen.

T. F. Krarup.

Folketingets Udvalg angaaende Forslag til Lov om
Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing
Fjord m. m.
