

Anm. til § 20: Undervisningsministeriet.

Til VI. Museer og Samlinger. A. Rosenborg Slot og Samling.

Til fortsatte Restaureringsarbejder paa Rosenborg Slots Facade har Bygningsinspektøren foreslaaet foretaget Arbejder til ialt et Beløb af 40 000 Kr.

Der blev paa Finansloven for 1927—28 bevilget et Beløb af 17 500 Kr. til Udbedring af Slottets Facade, jfr. R. T. 1927—28, Tillæg A., Sp. 1681—82; ved de for denne Bevilling foretagne Arbejder, der kun omfatter $\frac{1}{4}$ af Slottets Facader, har det vist sig, at Istandsættelsen er stærkt tiltrængt og vil, hvis Forholdene ikke viser sig bedre paa de øvrige Dele af Slottet, blive betydelig mere omfattende end oprindeligt tænkt. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttede, og det vil derfor ikke paa nærværende Tidspunkt være muligt at fremsætte en nøjagtig Beregning over de til Udbedring af Skaden nødvendige Istandsættelsesarbejder. Bygningsinspektøren har derfor andraget om, at Arbejdet deles over yderligere to Finansaar, saaledes at der paa Finanslovsforslaget 1929—30 maa blive optaget en Bevilling paa 40 000 Kr., medens der paa Forslaget for 1930—31 bevilges det Beløb, som de til den Tid foretagne Undersøgelser viser nødvendigt. — Ministeriet maa efter det oplyste varmt anbefale, at der stilles de nødvendige Midler til Raadighed for at redde et af vort Lands allerbedste Bygningsværker fra Odelæggelse, og man har derfor opført det af Bygningsinspektøren foreslaaede Beløb under Kontoen.

Bygningsinspektøren har endvidere foreslaaet, at der bliver opført en ny Kustodebolig ved Rosenborg Slot, Udgiften hertil vil efter indhentet Overslag udgøre 14 231 —

Den nuværende Kustodebolig har i en Aarrække, særlig efter at den underjordiske Bane blev udført, vist Revner i Murværket. Revnerne vokser stadig, og de fremtræder nu paa en saadan Maade, at det er nødvendigt at foretage en Sikring af Bygningen. Ved en foretagen Undersøgelse af Fundamentet har det vist sig, at dette er Slyngværk i en meget forøret Tilstand, hvilket muligvis skyldes, at der ved Udgravningen i Anledning af Jernbaneanlægget har fundet en Sænkning af Grundvandet Sted. En Istandsættelse af den nu eksisterende Bygning vil koste ca. 7 000 Kr., men da Bygningen er af ringe Værdi, har Bygningsinspektøren fraraadet dette og foreslaaet en ny Bygning opført. Ministeriet maa efter det oplyste anse det for at være den mest økonomiske Ordning straks at lade en ny Bygning opføre i Stedet for at istandsætte den gamle Kustodebolig, og man skal derfor anbefale, at der bevilges hertil et Beløb af 14 231 Kr. Af det indsendte Overslag fremgaar det, at der ved Opførelse af den nye Bygning i stor Udstrækning vil blive benyttet Materialer fra den gamle Bygning.

Bygningsinspektøren har derhos foreslaaet, at der anvendes et Beløb af 5 000 — til indre Istandsættelse af Slottets 1. Sal, hvor Loftet og Skillevægge revner; endvidere er de smukke Parketgulve paa Vej til at slides op. Revnerne og Sænkningerne skyldes, at Fodremmen under Slottets Bindingsværks Hovedskillevæg er borttraadnet, og Remmen maa derfor borttages og erstattes af Murværk.

Bygningsinspektøren har dernæst indberettet, at den gamle af runde Brosten udførte Brolægning fra Østervold til Maskinhuset ikke kan bære de store Automobiler, der kører Brændsel til Slottet. Brolægningen er nu til Dels opkørt, og Udgiften ved Omlægningen af Brolægningen vil beløbe sig til 3 200 — Dette Beløb foreslaas ligeledes bevilget.

Endelig har Bygningsinspektøren foreslaaet, at der bevilges et Beløb af 600 — til Fornyelse af Nedløsrør og Ledbøjler paa disse Rør.

	Tilsammen . . .	63 031 Kr.
hvortil kommer Udgifter til uforudsete Udgifter, Konduktørtilsyn, Tegninger og Arbejdsledelse, der anslaaes til		4 800 —
	Ialt foreslaas der saaledes bevilget . . .	<u>67 831 Kr.</u>