

Anm. til § 14: Indenrigsministeriet.**Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.****3. Hovedistandsættelser og overordentlige Arbejder.**

Til 1. a. Ved F. L. for Finansaaret 1932—33 blev der bevilget et Beløb af 6300 Kr. til forsøgsvis Istandsættelse af 2 Fag af Buegangene ved Ridebanebygningerne ved Christiansborg Slot. Ved F. L. for Finansaarene 1937—38, 1938—39 og 1939—40 blev som 1. 2. og 3. Del af en 6-aarig Bevilling til Istandsættelse af Buegangene, hvortil ifølge Overslag var anslaaet at ville medgaa ialt 264 600 Kr. bevilget 44 100 Kr. aarlig eller tilsammen 132 300 Kr. De Istandsættelser, der er udført for de anførte Bevillinger, omfatter 3 Fag af Buegangene ved Søndre Ridebanebygning og samtlige Fag af Buegangene ved Nordre Ridebanebygning med Undtagelse af 3 Fag nærmest Marmorbroen.

Til Fortsættelse af disse Arbejder foreslaas, at der i Finansaaret 1941—42 istandsættes de resterende 3 Fag af Buegangene ved Nordre Ridebanebygning samt 7 Fag af Buegangene ved Søndre Ridebanebygning nærmest Marmorbroen. Istandsættelsen af disse Fag er paatrængende nødvendig, da Vandet trænger ned og ødelægger Murværket. Til disse Arbejder vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 30 943 Kr., der herved søges bevilget. Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 1. b. Til paakrævet Istandsættelse af Vinduer, Kviste udvendige Døre o. l. paa Nordfacaden af Christianborg Slot mod Prins Jørgens Gaard vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3411 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. Til paakrævet Istandsættelse af Vinduer, Kviste m. v. paa Nord- og Sydgavlene samt Facaden mod Christiansgade af Ministeriebygningerne Slotsholmsgade Nr. 10 A. vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 1812 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til paakrævet Istandsættelse af Vinduer, Døre og Porte paa Christian VIII's Palæ mod Slotspladsen, Amaliegade og Frederiksgade vil ifølge Overslag medgaa 8633 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Til nødvendig Fornyelse af Tagrenderne paa 2 af Sidebygningerne til Christian IX's Palæ vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5542 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. a. Da Pudsen paa Lofterne i Gangen paa 1. og 2. Sal af Forhuset i Ejendommen Amaliegade Nr. 23—25 er løs, er en Istandsættelse nødvendig. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3171 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. b. Til paakrævet Istandsættelse af Gadefacaderne paa Ejendommen Amaliegade Nr. 23—25 samt til nødvendig Undermuring af en mindre Udbygning ved nævnte Ejendomme vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6917 Kr., der herved søges bevilget.

Til 6. a. Til paakrævet Istandsættelse, Maling og Vaskning af Gadefacaden paa Ejendommen Kongens Nytorv Nr. 3—5 mod Kongens Nytorv vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2132 Kr., der herved søges bevilget.

Til 6. b. Til nødvendig delvis Fornyelse af Tage og Tagrender m. v. paa Ejendommen Kongens Nytorv Nr. 3—5 vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2985 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. Da Jerngitret omkring Christian V.s Rytterstatue paa Kongens Nytorv er stærkt medtaget af Rust, søges til Istandsættelse af Indhegningen bevilget et Beløb af 2878 Kr.

Til 8. Til de paagældende, stærkt paakrævede Hovedistandsættelsesarbejder m. v. ved Bygninger i Rosenborg Have vil ifølge Overslag medgaa de vedføjede Beløb, ialt 9222 Kr., der herved søges bevilget.

Til 9. a. Da Facaderne paa de paagældende Bygninger i Frederiksberg Have er meget medtagne af Fugt, søges til Istandsættelse af Facaderne og i Forbindelse dermed af Skodder og Døre bevilget et Beløb af 3517 Kr.

Til 9. b. Til Regulering og delvis Omlægning af den meget ujævne Brolægning i Gaarden til Gartnergaarden og Materialgaarden i Frederiksberg Have vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2132 Kr., der herved søges bevilget.

Til 10. Til paakrævet Eftersyn med Snedker- og Malerarbejde i Hovedbygningen i Charlottenlund Slot efter Installation af Centralvarme vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2132 Kr., der herved søges bevilget.

Til 11. a. Vindues-Sandstensindfatninger paa Syd- og Vestfacaden af Hovedbygningen af Fredensborg Slot er stærkt forvitret og ødelagt, hvilket navnlig skyldes udstrakt Brug af Jernankre. Til Fornyelse af særligt defekte Sten, Erstatning af Jernankre med Bronzeankre samt Istandsættelse af Vinduer vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 20 354 Kr., der herved søges bevilget. Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.