

Anm. til § 14: Indenrigsministeriet.

Til III. Statens Bygningsvæsen.

24. Marts 1947 samt øgede Udgifter til Erstatning til Vægttere ved Fredensborg for Afsavn af Frinætter og for mistede Fridage for Maskinmesteren sammesteds som Følge af forventet betydelig forlænget Residens paa Fredensborg. Endvidere maa paaregnes øgede Udgifter til Anskaffelse af Tjenesteklæder.

2. *Vedligeholdelse*. R. 422 544 Kr., B. 400 000 Kr., F. 470 000 Kr.

Stigningen paa Kontoen, der siden Finansaaret 1944—45 uforandret har været paa 400 000 Kr., skyldes dels, at flere Ejendomme, Holbergsgade Nr. 23, Frederiksgade Nr. 21 og Dr. Tværgade 7, siden 1943 er henlagt under Bygningsdirektoratets Forvaltning, og dels den stedfundne Stigning af Arbejds lønninger og Priser paa Materialer, hvorved bemærkes, at Byggeomkostningsindekset i Tiden fra Juni 1945 til Juni 1947 er steget fra 150 til 183.

3. *Større Hovedistandsættelsesarbejder o. lign.* R. 617 685 Kr., B. 85 640 Kr., F. 51 408 Kr.

Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. *Christiansborg Slot.*

a. Istandsættelse af Vinduer, Kviste m. m. paa Sydføjens Nordside og Halvdelen af Hovedfløjens Vestside.....	9 084 Kr.
b. Istandsættelse af Attika og Gesims paa Forbindelsesbygningen mellem Slottet og Slotskirken.....	9 108 —

2. *Ministeriebygningerne.*

Istandsættelsesarbejder i Ejendommen Frederiksholms Kanal Nr. 25..... 15 471 —

3. *Frederiksborg Slot.*

Afstøbning af Sandstensskulpturer..... 12 045 —

4. *Aalborg Slot.*

Forskellige Hovedistandsættelsesarbejder..... 5 700 —

51 408 Kr.

Til 1. a. Til en paakrævet Istandsættelse af Vinduer, Kviste m. m. paa Christiansborg Slots Sydføjs Nordside og Halvdelen af Hovedfløjens Vestside vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 9084 Kr., der herved søges bevilget.

Til 1. b. Murværket i Attikaen paa Forbindelsesbygningen mellem Christiansborg Slot og Slotskirken er stærkt forvitret, hvilket bl. a. har foraarsaget, at et Parti Puds fra Attikaen i Foraaret 1947 styrtede ned i Prins Jørgens Gaard. Den 55 cm høje Gesims er forsynet med en 12 cm tyk Sandstensplade, gennem hvis Fuger Fugten trænger ned og ødelægger Murværket. Til Fornyelse af Attikaens og Gesimsens Murværk samt til Afdækning med sandstøbt Bly af Gesimsen vil ifølge Overslaget medgaa et Beløb af 9108 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. Til en stærkt paakrævet Istandsættelse af de af Inspektoraterne for Tobaksbeskatningen, Øl- og Spiritusbeskatningen og Inspektoratet for Omsætningsafgifter benyttede Lokaler i Frederiksholms Kanal Nr. 25 vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 15 471 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til Fortsættelse af Arbejderne med Afstøbning af Figurer m. v. ved Frederiksborg Slot med Henblik paa eventuelt senere Restaurering, nemlig Afstøbning af resterende Skulpturer over Portpartiet paa Arkadebygningen samt Afstøbning af Vaabenskjold med 2 Løver m. v. paa Porttaarnet søges herved bevilget et Beløb af 12 045 Kr.

Til 4. Til en paakrævet Istandsættelse og Kalkning af Facader m. m. og Maling af Bindingsværk, Porte, Døre og Vinduer m. m. ved Aalborg Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5700 Kr., der herved søges bevilget.

4. *Nødvendige, mindre Hovedistandsættelsesarbejder o. lign.* R. 28 380 Kr., B. og F. 40 000 Kr.

5. *Skatter og Afgifter*. R. 266 274 Kr., B. 265 000 Kr., F. 270 000 Kr.