

- b. at han har gjort maskintjeneste i søgående damp- eller motorskibe i 12 måneder.

### § 20.

Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 2. grad kræves:

- a. at vedkommende har bestået maskinmestereksamen;
- b. at han har gjort maskintjeneste i søgående damp- eller motorskibe i 24 måneder, hvoraf 18 måneder ved maskin-anlæg over 100 HK.

### § 21.

Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves:

- a. at vedkommende efter erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 2. grad har sejlet i 12 måneder i stilling, hvor sådant bevis kræves, eller i tilsvarende stilling i udenlandske skibe;
- b. at han er fyldt 25 år.

### § 22.

Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende efter erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 2. grad har sejlet i 24 måneder i stilling, hvor sådant bevis kræves, eller i tilsvarende stilling i udenlandske skibe.

### § 23.

*Stk. 1.* De i §§ 18—22 omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste såvel i dampskibe som i motorskibe, såfremt den pågældende har gjort maskintjeneste i 6 måneder i dampskibe med maskine over 100 HK og 6 måneder i motorskibe. Har den pågældende ikke 6 måneders tjeneste i enten damp- eller motorskibe, gives der beviset påtegning om, at det alene kan anvendes til tjeneste i henholdsvis motorskibe eller dampskibe.

*Stk. 2.* Tjeneste i motorskib med hjælpekedelanlæg med 180 m<sup>2</sup> hedeblade og derover anses tillige som tjeneste i dampskib.

### § 24.

For at kunne udmønstres som ungmand, letmatros, matros, bådsmænd eller befaren tømmermand skal vedkommende opfylde nedenstående betingelser:

- a. En ungmand skal være fyldt 16 år og have faret til søs i 12 måneder.
- b. En letmatros skal være fyldt 17 år og opfylde de under a. omhandlede betingelser og derefter have faret til søs som ungmand i 12 måneder.
- c. En matros skal være fyldt 18 år og opfylde de under b. omhandlede betingelser og derefter have faret til søs som letmatros i 12 måneder.
- d. En bådsmænd skal være fyldt 25 år og have faret til søs som matros i 24 måneder.
- e. En befaren tømmermand skal enten opfylde betingelserne under c. eller have faret til søs i 18 måneder efter udstået læretid som tømrer.

### § 25.

For at kunne udmønstres som fyrbøder, motormand eller donkeymand skal vedkommende opfylde nedenstående betingelser:

- a. En fyrbøder eller motormand skal være fyldt 19 år og have gjort tjeneste ved maskinen eller på fyrpladsen i skibe i 12 måneder. Tjeneste som kulleemper anses som tjeneste på fyrpladsen.
- b. En donkeymand skal være fyldt 23 år og have gjort tjeneste ved maskinen i skibe i 36 måneder, hvoraf 12 måneder som fyrbøder eller motormand.

## Fiske skibe.

### I. Bemanning.

#### § 26.

På fiskeskibe af 20 tons og derover skal der være fører og bedstemænd med sønæringsbevis i overensstemmelse med nedenstående skema: