

<i>6. Amalienborg palæerne:</i>	
a. Istandsættelse af palæernes facader og Frederik V's rytterstatue	500 000 kr.
b. Istandsættelse af kolonnaden mellem Chr. VII's og Chr. IX's palæer . . .	24 915 -
c. Maling af facaden mod Amaliegade, samt istandsættelse af lygter på Det gule Palæ	6 803 -
<i>7. Amaliegade 23-25:</i>	
Fornyelse af linoleumsbelægningen på en del af de i ejendommen værende trapper og gange	22 990 -
<i>8. Frederiksberg have:</i>	
Istandsættelse af tag og facader på nordre bygning ved Runddelen	36 210 -
<i>9. Rosenborg have:</i>	
Istandsættelse af en del af hegnsmuren mod Sølvgade	2 465 -
<i>10. Bernstorff slot:</i>	
a. Overfladebehandling af vejene i Bernstorff slotshave	7 450 -
b. Istandsættelse af frontmure ved vejbane i Bernstorff slotshave	4 900 -
<i>11. Frederiksborg slot:</i>	
a. Omsætning af indfatningsmur i „Tehaven“	2 400 -
b. Istandsættelse af broen fra springvandsgården til den indre slotsgård samt af broen ved „Møntporten“	10 040 -
c. Reparation af tagene	7 000 -
<i>12. Fredensborg slot:</i>	
a. Ændring af stolene i slotskirken	17 200 -
b. Lægning af parketgulve	24 687 -
c. Anskaffelse af elektrisk varmeskab	3 450 -
<i>13. Kronborg slot:</i>	
a. Istandsættelse af en del af de på Kronborg slot værende sandstensarbejder	15 370 -
b. Overfladebehandling af vejene på Kronborg slots område	6 750 -
c. Omlægning og supplerung af søstenene i stenglaciser	12 300 -
<i>14. Roskilde palæ:</i>	
Reparation og kalkning af samtlige bygninger	23 278 -
<i>15. Ålborg slot:</i>	
a. Istandsættelse af udvendigt murværk	7 770 -
b. Oplægning af nyt tag på østfløjens vestside	14 730 -
c. Istandsættelse af 4 lyskasser	1 410 -
<i>16. Koldinghus:</i>	
a. Opretning af ydermuren i den sydøstlige fløj	58 600 -
b. Imprægnering af en del af tagværket på staldgården	17 100 -
<i>17. Sønderborg slot:</i>	
Istandsættelse af vinduer	3 000 -
	1 001 231 kr.

Til 1. a. Hvælvinger og mure i buegangene ved nordre og søndre ridebanebygning trænger stærkt til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag beløbe sig til 26 883 kr.

Til 1. b. og c. Tagterrasserne på søndre og nordre fløj af Christiansborg slot trænger stærkt til istandsættelse. Arbejdet omfatter omlægning af tagpap, asfaltering, rensning af ralbelægning og omsætning af hjørnepiller i granitrækværket. Udgifterne hertil vil ifølge overslag beløbe sig til henholdsvis 12 070 kr. og 6 144 kr.