

Til 1. d. Lofter og vinduer i „Det svenske galleri“, „Abildgårdssalen“, „Taffelsalen“, „Biblioteket“ samt „Dronningetrappen“ i de kgl. repræsentationslokaler på Christiansborg slot trænger stærkt til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag beløbe sig til 42 793 kr.

Til 1. e. Til fortsættelse af arbejdet med istandsættelse af lygtehoveder og lygtepæle i Prins Jørgens gård og rigsdagsgården vil der ifølge overslag medgå 5 940 kr.

Til 1. f. Til brug i køkkenet ved ministeriernes repræsentationslokaler findes det påkrævet, at der opstilles en gasopvarmet varmtvandsovn. Udgifterne hertil vil beløbe sig til 3 600 kr.

Til 2. Til istandsættelse af taget på staldmestergården vil der ifølge overslag medgå 26 115 kr.

Til 3. Til istandsættelse af trapperne B og C i bygningsfløjen mod Langgården, Frederiksholms kanal 26, vil der ifølge overslag medgå 9 875 kr.

Til 4. Til istandsættelse af gårdfacaden af ejendommen Frederiksgade 21 vil der ifølge overslag medgå 10 659 kr.

Til 5. Facaderne samt en del af tagvinduerne på Proviantgården trænger hårdt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 26 334 kr.

Til 6. a. Til fortsættelse af det med finansudvalgets tilslutning iværksatte arbejde med istandsættelse af Amalienborg palæernes facader m. v. påregnes i finansåret 1957-58 at ville medgå 500 000 kr.

Til 6. b. Kolonnaden mellem Chr. VII's palæ og Chr. IX's palæ trænger hårdt til maling. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 24 915 kr.

Til 6. c. Facaden på Det gule Palæ mod Amaliegade samt lygterne trænger til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 6 803 kr.

Til 7. Linoleumsbelægningen på trapper og gange i ejendommen Amaliegade 23-25 er meget ringe, således at der er fare for det personale, som færdes her. Til påbegyndelse af en fornyelse af belægningen ansøges om et beløb på 22 990 kr.

Til 8. Tag og facader på den nordre bygning ved Runddelen ved Frederiksberg have trænger til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 36 210 kr.

Til 9. I en del af den med tagsten afdækkede hegnsmur om Rosenborg have mod Sølvgade har regnvandet efterhånden udvasket fugerne mellem murstenene, således at en istandsættelse er påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 2 465 kr.

Til 10. a. Til istandsættelse af vejene i Bernstorff slotshave vil der ifølge overslag medgå 7 450 kr.

Til 10. b. Til istandsættelse af frontmure ved gennemløbet under hovedvejen i Bernstorff slotshave vil der ifølge overslag medgå 4 900 kr.

Til 11. a. Indfatningsmuren om „Tehaven“ ved Frederiksborg slot er i fare for at skride ud i slotsgraven på en strækning ved „Møntbroen“. Til omsætning af den pågældende mur vil der ifølge overslag medgå 2 400 kr.

Til 11. b. Indtrængende regnvand har beskadiget de ved broen fra springvandsgården til den indre slotsgård ved Frederiksborg slot underliggende bærende bromure. En istandsættelse heraf findes påkrævet. Ligeledes må de stærkt forvitrede brobuer såvel ved den ovennævnte bro som på broen ved „Møntporten“ repareres. De samlede udgifter til disse arbejder vil ifølge overslag beløbe sig til 10 040 kr.

Til 11. c. I kobbertagene på Frederiksborg slot er der i de senere år konstateret forskellige utætheder især på Kongefløjen, Kirkefløjen og Prinsessefløjen, ligesom også blytagene på Fr. II's tårn har vist utætheder. Det er derfor nødvendigt, at der foretages en reparation heraf, hvortil der søges et beløb på 7 000 kr.