

Til 12. a. Kirkestolene i Fredensborg slotskirke er yderst ubekvemme at sidde på, fordi de er meget smalle og har næsten lodrette rygge. Til afhjælpning af disse forhold vil der ifølge overslag medgå et beløb på 17 200 kr.

Til 12. b. Til fortsættelse af arbejdet med lægning af parketgulve på Fredensborg slot søges et beløb på 24 687 kr.

Til 12. c. Et defekt varmeskab i kælderen ved Fredensborg slot, der anvendes til opvarmning af service m. m., og som opvarmes med varmt vand, ønskes erstattet med et elektrisk varmeskab af rustfrie stålplader. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 3 450 kr.

Til 13. a. Til fornyelse og istandsættelse af forskellige på Kronborg slot værende sandstensarbejder vil der ifølge overslag medgå 15 370 kr.

Til 13. b. Til istandsættelse af en del af de under Kronborg slots område værende vejstrækninger vil der ifølge overslag medgå 6 750 kr.

Til 13. c. Til anden og sidste del af arbejdet med omlægning og supplerung af søstenene i stenglaciset ved Kronborg slot vil der ifølge overslag medgå 12 300 kr.

Til 14. Til reparation og kalkfarvning af bygningerne under Roskilde palæ, herunder til reparation af magasinbygningens tag, vil der ifølge overslag medgå 23 278 kr.

Til 15. a. Til istandsættelse af udvendigt murværk ved Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 7 770 kr.

Til 15. b. Til pålægning af nyt tag på østfløjens vestside på Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 14 730 kr.

Til 15. c. Til istandsættelse af 4 lyskasser ved Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 1 410 kr.

Til 16. a. Ydermuren i den sydøstlige fløj ved Koldinghus slot hælder efterhånden så stærkt, at der skønnes at være fare for at den styrter sammen; arealet der omkring har måttet afspærres. Til opretning af muren og forstærkning af fundament vil der ifølge overslag medgå 58 600 kr.

Til 16. b. Til hindring af ormeangreb i tagværkerne på Koldinghus staldgård påtænkes at imprægnere træværket med „Gorjol“. Til første del af arbejdet hermed samt til fornyelse af bræddegulvet over midterporten i sydfløjen og reparation af puds og kalkfarvning af nordfløjens nordside og østfløjens østside vil der ifølge overslag medgå 17 100 kr.

Til 17. Til fortsættelse af arbejdet med istandsættelse af vinduerne i Sønderborg slot søges 3 000 kr.

4. *Nødvendige, mindre hovedistandsættelsesarbejder o. lign.* R. 57 461 kr., B. og F. 45 000 kr.

5. *Skatter og afgifter* (anslået). R. 453 426 kr., B. og F. 475 000 kr.

6. *Rengøring* (anslået). R. 1 900 001 kr., B. 1 976 000 kr., F. 2 300 000 kr.

Som følge af løn- og prisstigninger samt den ved indgåelsen af de nye lejemål til brug for ministerielle kontorer stedfundne betydelige udvidelse af rengøringsområdet under Christiansborg slotsforvaltning må der påregnes at ville medgå et beløb på 2 300 000 kr. i finansåret 1957-58 eller 324 000 kr. mere end bevilget hertil for finansåret 1956-57.

7. *Belysning og opvarmning* (anslået). R. 1 541 170 kr., B. 1 380 000 kr., F. 1 705 000 kr.

Forhøjelsen skyldes dels stigende kul-, gas- og elpriser, dels øget forbrug som følge af de nye lejemål til brug for ministerielle kontorer.