

51 000 kr. til installation af et nyt varmeanlæg og murerarbejde i forbindelse hermed samt ca. 27 000 kr. til anskaffelse af et nyt orgel.

Til bestridelse af en del af udgifterne disponerer menighedsrådet over et af ligningsmidlerne opsparet beløb på ca. 15 000 kr., hvorhos 5 000 kr. af kirkens kapitaler vil kunne udbetales til formålet. Resten af udgifterne må dækkes ved optagelse af lån.

Maarum sogn havde pr. 1. oktober 1955 975 indbyggere.

29. *Istandsættelse af Kongsted kirke.* F. 45 000 kr.

Ministeriet har godkendt, at der i henhold til et af professor, arkitekt K. Gottlob udarbejdet forslag foretages en restaurering af Kongsted kirke omfattende forstærkning af murværk og fundamenter i koret, restaurering af kalkmalerier, istandsættelse af altertavle, prædikestol og korgitter, maling af inventar, fornyelse af hoveddør i tårnet m. v.

Til delvis dækning af udgifterne ved restaureringen, der er anslået til 98 100 kr., råder menighedsrådet over et indsamlet beløb på ca. 12 000 kr. Resten af udgifterne dækkes ved optagelse af lån.

Den kirkelige ligningsprocent i sognet, der pr. 1. oktober 1955 havde 1 955 indbyggere, er 1,2 pct.

30. *Istandsættelse af Veterslev kirke.* F. 15 000 kr.

Ministeriet har godkendt, at der i henhold til et af professor, arkitekt Mogens Koch, København, udarbejdet forslag foretages en istandsættelse af Veterslev kirke omfattende bl. a. istandsættelse af inventaret, herunder restaurering af prædikestolen efter forslag fra kirkemaler Ejnar V. Jensen, Køge, samt installation af et nyt varmeanlæg. De foreslåede arbejder udgør 2. etape af kirkens istandsættelse. 1. etape, der blev bragt til udførelse i 1956 og 1957, omfattede arbejder til et beløb af ca. 19 900 kr., der blev dækket ved indsamlede midler, udbetaling af kirkens kapitaler samt ved optagelse af lån.

Udgifterne ved gennemførelsen af det nu godkendte forslag er anslået til i alt 49 000 kr., heraf ca. 24 700 kr. til installation af det elektriske varmeanlæg.

Menighedsrådet disponerer over et ad privat vej tilvejebragt beløb på godt 1 000 kr., hvorhos ministeriet har godkendt, at der af kontoen på finansloven til undersøgelse og istandsættelse af kirkebygninger, kirkemalerier og kirkeinventar ydes et tilskud på 1 000 kr. til prædikestolens istandsættelse, der er anslået at ville koste ca. 10 000 kr. Resten af udgifterne må dækkes ved optagelse af lån.

Veterslev-Høm pastorat havde pr. 1. oktober 1955 874 indbyggere. Den kirkelige ligningsprocent er 1,3 pct.

31. *Istandsættelse af Givskud kirke.* F. 30 000 kr.

Ministeriet har i skrivelse af 18. maj 1960 godkendt et af arkitekterne C. og K. Hess-Petersen, Vejle, udarbejdet forslag til restaurering af Givskud kirke, hvorefter de samlede udgifter herved vil andrage ca. 98 000 kr. Heraf andrager udgifter til installation af nyt varmeværk og restaurering af orglet ca. 33 000 kr.

Menighedsrådet disponerer over et af den kirkelige ligning til formålet opsparet beløb på ca. 10 600 kr., hvorhos ministeriet har godkendt, at der af kirkens kapitaler udbetales 4 000 kr. Den resterende del af udgifterne må dækkes ved optagelse af lån.

32. *Istandsættelse af Bodils kirke.* F. 20 000 kr.

Ministeriet har i skrivelse af 9. august 1960 godkendt, at der i henhold til et af arkitekt Marinus Andersen, København, udarbejdet forslag foretages en istandsættelse af Bodils kirke på Bornholm omfattende fornyelse af gulve, belysning og varmeanlæg samt malerarbejde.

Udgifterne ved de omhandlede arbejder er ifølge arkitektens overslag anslået til ca. 65 000 kr., hvoraf ca. 16 000 kr. vedrører installation af nyt varmeanlæg og 5 500 kr. anskaffelse af nye belysningslegemer og ændring af den elektriske installation.

Samtlige udgifter må dækkes ved optagelse af lån.