

Sikring af ildsteder
Brandtove ved 4 lemme
Bygningen er udført helt i træ og kan ikke brandsikres effektivt
Diverse arbejder

Byg. Intet
Su. Intet
A. Intet

Bygning nr. 53.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Sikring af 2 stk. trapper med gipspladeskillevægge (175 m²)

Ovenlysvinduer (nødudgang) (6 stk.)

Sikring af ildsteder

Brandtove ved 4 lemme

Bygningen er udført helt i træ og kan ikke brandsikres effektivt.

Diverse arbejder

Byg. Intet
Su. Intet
A. Intet

Bygning nr. 57.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af 2 stk. trapper med gipspladeskillevægge (180 m²)

Ovenlysvinduer (nødudgang) (8 stk.)

Sikring af ildsteder

Brandtove ved 2 lemme

Bygningen er udført helt i træ og kan ikke brandsikres effektivt

Diverse arbejder

Byg. Intet
Su. Intet
A. Intet

Bygning nr. 58.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Sikring af trappe med gipspladeskillevægge (90 m²)

Ovenlysvinduer (nødudgang) (2 stk.)

Sikring af ildsteder

Brandtove i 2 gavle

Bygningen er udført helt i træ og kan ikke brandsikres effektivt.

Diverse arbejder

Byg. Intet