

Projektet omfatter projektering og etablering af en ny brandstation i lufthavnens østafsnit til erstatning for den i nordafsnittet beliggende brandstation. Denne er beliggende tæt ved luftgodsstationen, hvor udkørselsforholdene er dårlige. Bygningens garageanlæg har endvidere ikke tilstrækkelig højde til parkering af nye større brandkøretøjer.

Ikke programlagte arbejder.

1985-87 29,6 mill. kr.

I denne gruppe indgår beløb til udførelse af landvindingsarbejder m.v. i lufthavnens nordøstlige del, samt byggemodning af lufthavnens østafsnit.

B. Vedligeholdelses- og tilpasningsarbejder.

Konto 31. Blastfences, indenrigsterminalen.

1984 2 mill. kr.

Der er tale om en udskiftning af de skærme, der ved indenrigsgårdens standpladser beskytter mod flyenes udstødning (blast). Den nuværende over 20 år gamle afskærmning udskiftes med en ny og langt mere effektiv afskærmning.

Konto 32. Udskiftning af skilte i udenrigsterminalen.

1984-87 7,0 mill. kr.

Projektet vedrører udskiftning af et antal datamatstyrede informationsskilte i udenrigsterminalen. De eksisterende skilte er af en forældet model, hvortil der kun vanskeligt kan fremskaffes reservedele, og udskiftningen vil ske i takt med udbygningsforanstaltningerne i terminalen.

Konto 34. Funktionstilpasning vedrørende eksisterende lufthavnsanlæg.

1984-85 26,1 mill. kr.

Projektet omfatter en løbende tilpasning af de eksisterende lufthavnsanlæg til de forventede fremtidige driftsforhold. Det drejer sig primært om ændringer i passagerterminalerne.

Konto 60 og 61. Renovering af vandforsynings- og afvandingsanlæg.

1984 11,0 mill. kr.

Arbejdet omfatter en udbedring af vandforsynings- og afvandingsanlæg i lufthavnens sydafsnit. Anlæggene stammer fra besættelsestiden, er i dårlig stand og utidssvarende dimensioneret. Arbejdet omfatter endvidere en udbedring af afvandingssystemet for bane 04L-22R, der er utilstrækkeligt og udgør et sikkerhedsmæssigt problem, idet de vandlidende områder tiltrækker fugle.

Konto 62. Renovering af banelys.

1984 8,0 mill. kr.

Arbejdet omfatter renovering af rullevejslys og fornyelse af forældet og nedslidt elektronisk udstyr i banestationerne. Endvidere er der tale om indførelse af forskellige nye lyssystemer.

Konto 63 og 68. Reparation og nye slidlag på rulleveje samt betonbelægningsreparationer på standpladser.

1984 18 mill. kr.

Arbejdet omfatter reparation og udbedring af slidlag på rulleveje samt reparation af en række flystandpladsers belægninger.

Konto 67. Renovering af perimeter.

1984 20,0 mill. kr.