

**70.12. Christiansborg Slots Ridebaneanlæg. Hovedstands-
sættelser 1. og 2. etape** 6.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 158 20/3 85. 2. etape: Akt 00 88.

Igangsættelse: 1985.

Færdiggørelse: 1992.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1988		50.288
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		51.900

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1987	3.701	3.473
1988	6.000	6.070
1989	6.900	6.900
1990	7.800	7.800
1991	7.200	7.200
1992	6.300	6.300
1993	6.300	6.300
Rest ultimo 1993	7.857	7.857

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: 2. etape Arkitekt- og ingeniørhonorar 3.500.000 kr. Forundersøgelser 250.000 kr. Reproduktioner, rejser, udlæg m.v. 350.000 kr.

Andre bemærkninger: Arbejderne, der udføres etapevis, omfatter en større hovedstandsættelse af Ridebaneanlæggets facader, tage, balkoner, installationer, terrænbelægninger m.v. 1. etape blev iværksat i 1985, jf. Akt 158 20/3 85. 2. etape er iværksat i 1988, jf. Akt 00 88. I forbindelse med gennemgangen af Ridebanens buegange er der konstateret statiske svagheder, som vil medføre omfattende konstruktionsforstærkninger, ligesom der ved den totalgennemgang, der med de rådgivende teknikere er foretaget, er konstateret flere defekter i sandstensarbejderne, især omkring vinduerne og ved gesimser, end først beregnet. Som følge heraf er totaludgiften forøget til 51,9 mio. kr.

70.13. Christiansborg Slotskirke. Hovedstandsættelse.

Arbejderne, der forventes at blive iværksat i 1990, omfatter en gennemgribende indvendig og udvendig istandsættelse, herunder gesimser og fornyelse af resterende del af taget.