

	Overført . . .	177 Rbd.
c.	Til Anbringelse af nyt Gulv i Korridoren i 2den Etage af Damebygningen .	127 —
d.	Til nyt Panel i 3 Værelser i Kavallerbygningens 1ste Etage	100 —
e.	Til Istandsættelse af Tagværket over en Del af Staldbygningen	159 —
f.	Til Opførelse af en ny Retirade ved Vasserhuset istedetfor en gammel, der er brøstfældig	90 —
g.	Til Brolægning af en Kendeften udenfor Damebygningen imod Haven	93 —
h.	Til Istandsættelse og Maling af den lange Jerstenskasse i Slotshaven	481 —
i.	Til Istandsættelse af det store Blomsterhus	222 —
		1,449 Rbd.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 13,479 Rbd., er bestemt til følgende Arbejder :

a.	Istandsættelse af Slottets Portparti med tilhørende Portportaler (Facaderne mod Syd og Nord) samt Fornyelse af Taget over hele Portpartiet fra Kirke= fløien til Prindsesfløien.	13,165 Rbd.
b.	Istandsættelse af den under Slottet henhørende Kende lægger=Voliq.	314 —
		13,479 Rbd.

Som nærmere forklaret i den hofølgende Skrivelse fra den vedkommende Bygnings=
inspektør, maa disse Arbejder anses for paatrængende nødvendige.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 4,092 Rbd. agtes anvendt til følgende Arbejder :

a.	Fornyelse og Istandsættelse af de ved Opførelsen til Slottet værende Hegn. .	740 Rbd.
b.	Istandsættelse af Domestiklængens Ydre og 4 ved Svamp=bestadigede Gulve. .	1,815 —
c.	Istandsættelse og Fornyelse af Stakittet omkring Vranddammene samt af Broerne ved Postene i disse.	444 —
d.	Forlængelse af to Trapper dels i Hovedbygningen, dels i Damebygningen samt Omlægning af Fortovet langs den gamle Kavallerbygning	472 —
e.	Istandsættelse af Bolværket ved Baandehuset ved Esrom Sø	330 —
f.	Istandsættelse af Brolægningen for Enderne af den om Slottets østre Ottekant værende Skjervei.	291 —
		4,092 Rbd.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 2,465 Rbd. er bestemt til følgende Arbejder :

a.	Istandsættelse af en Sandstens=Rivst, Gavl og Hovedgesimsen paa østre Fløis østre Side	1,970 Rbd.
b.	Istandsættelse af Sandstenskvader=Beklædningen paa et Stykke af vestre Fløis vestre Facade	495 —
		2,465 Rbd.

ad 24. Koeskilde Palais.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 1,861 Rbd. agtes anvendt til følgende Arbejder :

a.	Udvendig Istandsættelse af Hovedbygningen paa alle 4 Sider.	585 Rbd.
b.	Udvendig Istandsættelse af begge Skjoldenpavillonerne og Arkaderne paa begge	
	At overføre . . .	585 Rbd.