

Standsættelsen af den nordlige Del af Bolværket paa Østfiden af Frederiksholm blev foreslaact for 1880—81 men ikke bevilget. Med Hensyn til Arbeidets Beskaffenhed henvises til, hvad derom i Anmærkningerne til Finantslovsforlaget for bemeldte Finantsaar er anført.

Der er derhos til Fortsættelse af Standsættelsen af Bolværkerne paa Frederiksholm opført 16,300 Kr., da det maa anses for paatrængende nødvendigt at udføre ogsaa Bolværksreparationer paa den sydlige Del af Østfiden og Sydiden af Frederiksholm, og er det forudsat, at hvad der eventuelt maatte spares paa Standsættelsen af den nordlige Bolværksstrækning vil kunne anvendes til de andre Bolværksstrækninger paa Frederiksholm.

Nødvendigheden af Udførelsen af Bolværksarbejderne paa Frederiksholm er begrundet ikke alene af Hensyn til selve de paaagældende Bolværksstrækninger, men ogsaa af Hensyn til, at de øvrige mangelfulde Bolværksstrækninger paa Værftet, saasom Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 1 og 2, Dele af Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 2 og 3 og det sydvestlige Hjørne af Nyholm og nogle Strækninger paa Arsenalgøen maa vente med at optages til Standsættelse, indtil de her foreslaaede Arbejder ere udførte. Den yderste Del af Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 2 og 3 styrtebe ud i Flaadeleiet den 26de Juli 1879 og blev derfor istandsat i Løbet af Vinteren 1879—80 (se Anmærkningerne til Lillægssbevillingslovsforlaget for 1879—80 i Rigsdagstidenden for bemeldte Aar Lillæg A. Sp. 2267—70).

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinge.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Bomme, Broer, Bolværker, Fortspæle og Beddinge er opført uforandret som for Finantsaaret 1880—81.

Besøbet til en ny Flydebro til Hønsbroen, som var opført paa Finantslovsforlaget for 1880—81, men ikke blev bevilget, er gjenoptaget her med 5,700 Kr. Af de 5 af Hønsbroens 14 Flydebroer, der som tidligere meddeelt ere ansete som kassable, ville da ved Udgangen af 1881 3 være fornyede. Til en ny Fortspæle er opført 1,970 Kr. En saadan i den sydligste Del af Flaadeleiet er fardeles østelig, da der her behøves Fortøjningsmidler, efterhaanden som der er og fremdeles bliver tilveiebragt Anlægsplads paa dybt Vand ved Udførelsen af Bolværkerne paa Dokpens Vestside.

Kalfattering og Tjæring af Beddingerne Nr. 1 og 2, hvortil er opført 2,750 Kr., er et nødvendigt almindeligt Vedligeholdelsesarbejde, der er opført særskilt, da det ikke behøves hvert Aar, men bør gjentages hvert tredje Aar. Signende Arbejder bleve udførte i 1878, efterat Beddingerne vare bleve hovedreparerede.

c. Husbygninger og Skædeovne:

1. Arbejder efter Husbefig'else ved Værftets Bygninger ere opførte med en noget højere Sum end bevilget for 1880—81, uagtet ikke saa af de Arbejder, hvorom Forslag foreligge fra Orlogsværftet, ere udsatte til senere Aar.

De optagne Arbejder ere samlede i følgende Oversigt: