

	Overført...	Kr. Ø.	Kr.	Kr.
Hertil kommer:		9,000.		10,180.
Honorar for Tilsyn med Bygningsvæsenet	660 Kr.			
Honorar til Fyrbøderen ved Dampkedlerne	600 —			
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse	800 —			
	<hr/>	2,060.		
		<hr/>	11,060.	

Hovedudbedringer:

- a. Ombygning af Reserverkaloriferen med Kaloriferen A. efter vedlagte Overflag af Overmaskinmester Kähler
- 1,000. ÷
- Udskæjen i Kaloriferen A. er saa medtaget, at man ikke tør risikere at bruge den længere i denne Tilstand end i Vinteren 1890—91.
- b. Opsætning af en Jernskorsten med tilhørende Rødduner ifølge hoslagte Tilbud fra C. F. Niedel og Lindegaard
- 1,166. ÷
- Denne Jernskorsten agtes opsat ovenpaa Dampskorstenen for at forhøje denne, der er meget for lav, hvorved dels vil vindes en ikke ubetydelig Kulbesparelse, dels vil Røgens Medslag, som hidtil har været til stor Ulempe for Fængslets Ventilation, forhaabenlig undgaaes. Skorstenen er for svag til at bære en paamuret Forhøjelse.
- c. Eftersyn og Istandsættelse af Vinduerne efter Professor D. Petersens medfølgende Overflag
- 1,388. 45 ÷
- Denne Hovedreparation er foranlediget af Lejlighedssynet i Foraaret 1890, hvorved det konstateredes, at de anførte Vinduer, der ikke have været fornyede siden Opførelsen i 1857, ere i en saa skrøbelig Tilstand, at de ikke længer kunne vedligeholdes i tilbørlig Stand.
- d. Istandsættelse af den østre Ringmur efter vedlagte Overflag af Samme
- 4,692. 24 ÷
- Efter at et mindre Stykke af Ringmuren i Tjør til Prøve med godt Resultat er bleven afbækket med Beton, ønskes efterhaanden Tagstenene paa hele Ringmuren afløste af Beton, og der foreslaas at begynde mod østre Side, som er mest medtagen. Trods kostbare Reparationer fryse nemlig de nuværende Tagsten idelig itu, hvorved Vandet trænger ned i Muren og ødelægger den.

 afrundet .. 8,250.

 19,310.

 Alt overføre... 29,490,