

Anm. til § 22: Krigsministeriet.

2. Af Fornyelses- og Istandsættelsesarbejder:

- a. Hovedistandsættelse af Dampbaaden Stubben (4,500 Kr.). Baaden trænger i høj Grad til Istandsættelse.
- b. Fornyelse af Hegnene mellem Jaussebraierne og Bejen gennem Citadellet Frederikshavn (1,200 Kr.). Hegnene ere kassable.
- c. Istandsættelse af det Indre af Kirken i Citadellet Frederikshavn (3,300 Kr.). Loftet i Kirken er plettet og revnet, og af og til falde Stykker af Budsjen ned, Væggene ere smudsige og sorte, og en Istandsættelse er derfor meget ønskelig.
- d. Hovedistandsættelse og Maling af Dækningen paa Møllen i Citadellet Frederikshavn (1,500 Kr.). Møllen trænger i høj Grad til et udbvendigt Eftersyn, hvorved Spaanerne i fornøden Udstrækning fastgøres og fornyes, samt alt udbvendigt Træværk reparereres og males.
- e. Hovedistandsættelse af Bejen mellem 5te og 6te Redan af Christianshavns Enve-løppe (1,700 Kr.). Bejen, der benyttes meget, trænger i høj Grad til at udbedres.
- f. Hovedistandsættelse af Varmeapparatet i Generalfstabens Lokaler i Proviantgaards-hygningen (6,000 Kr.). Varmeapparatets Rørsystem er gammelt og trænger til en gennemgaaende Fornyelse, ligesom det tillige vil være ønskeligt at forøge Varmefladerne paa flere Steder.
- g. Hovedistandsættelse af Bolværket udfor Fæstningens Materialgaard ved Frederiksholms Kanal (5,000 Kr.) og
- h. Hovedistandsættelse af Bolværket udfor Bildersgadens Kaserne (6,400 Kr.). Begge disse Istandsættelser ere nødvendige og ere forlangte udførte af Havneforvaltningen.
- i. Fornyelse af Gardebotten i det ældre Ridehus paa 1ste Artilleriregimentets Kaserne (1,400 Kr.). Den gamle Belflødning er saa flet, at den ikke lader sig reparere.
- k. Hovedistandsættelse af Bejen fra Artillerilejren ved Fodfolkets Skydebaner paa Amager til Krudtmagasin II. ved Amagers Vestkyst (6,600 Kr.). Bejen blev ved Anlæget kun let chausseret, fordi den tilbels laa paa Opfyldning. Efter at denne nu har sat sig og Bejen er bleven opført, foreslaas den istandsat.
- l. Fornyelse af Skiveopstillingen paa Bane Nr. 1 ved Fodfolkets Skydebaner paa Amager (1,800 Kr.). Den meget høje Skiveopstilling er efterhaanden bleven saa medtaget af Vejrtilaget og Skydningen, at det ikke er uden Fare at anbringe Skiverne paa den.
- m. Hovedistandsættelse af Ridderfjalen paa Frederiksberg Slot (3,500 Kr.). Salen er, naar undtages Gulvet, i en meget flet og lidet sømmelig Tilstand, idet Træværket for største Delen er kassabelt, Tapetet laset og Loftet smudsig, hvorfor en gennemgaaende Istandsættelse er i høj Grad ønskelig.
- n. Hovedistandsættelse af Skillerum med Vinduer og af Skydefaarsvinduer paa Trekroner og Prøvesten (1ste Bidrag 5,400 Kr.). Istandsættelsen er meget nødvendig og foreslaas gennemført i Løbet af 2 Finansaar.
- o. Istandsættelse af Kafematter, Sousterrains og Rebetementsmure paa Kronborg (2,000 Kr.). Arbejdet er nødvendigt for at forhindre et fuldstændigt Forfald af de nævnte Konstruktioner.
- p. Fornyelse af 44 Fag Vinduer i nordre Portbygning paa Kronborg (1,400 Kr.) og