

Er Skibet under Sejladsen Syd paa kommen for vestlig i Farvandet, hvad der let kan ske, da Strømmen med Sønden Vandet i Kattegat sætter Vester i omkring Djursland, indtræder yderligere det uheldige Forhold, at Fornæs Fyr ikke ses, da det gaar i Skjul bag Sjerrild Alint. Paa disse uheldige Forhold vil det foreslaaede Fyranlæg i høj Grad raade Bod.

For at Fyret skal kunne lyse saa langt som muligt Nord i, tænkes det anlagt som et kraftigt 1ste Ordens Fyr med en Flammeøjde over Vandet af circa 160 Fod, men da der findes passende Byggeplads paa en Højde af circa 100 Fod over Vandfladen, behøver Taarnet dog kun at være circa 60 Fod højt.

Fyret vil tillige være til god Vejledning ved Andvindingen af Randers Fjord og Mariager Fjord. Saafremt det skulde vise sig ønskeligt, vil man da senere kunne oprejse mindre Bygtesyr, som kunne lede over Barrerne udfor bemeldte Fjorde.

Udgiften fordeler sig saaledes:

	Kr.
Fyrtaarnet.....	44,160.
Lanternen med Opstilling og Fragt.....	13,400.
Spejlglasruder til Lanternen.....	3,600.
Linsapparat med Rotationsværk og Tilbehør.....	40,000.
Told, Fragt og Opstilling af Tilbehør.....	2,000.
Udhus til Fyret.....	2,300.
Fyrintentarium.....	2,800.
Flagstang, Synsfledere og Ringeapparater.....	700.
Bolig til en Fyrmester.....	8,550.
Bolig til en Fyrassistent.....	7,800.
Udhus til de nævnte Boliger.....	3,100.
Indhegning, Vandafledning og Brolægning.....	4,400.
Brønd med Dæk og Heiseapparat.....	1,900.
Forberedende Arbejder, Arbejdsstue, Landingsbro og Konduktørbolig.....	5,000.
Fragter og Transporter.....	17,000.
Bygningskonduktørens Lønning, Rejser og Tilsyn.....	4,800.
Dusører til Arbejderne.....	300.
Jordtøb og Wejanlæg.....	2,500.
Uforudsete Udgifter 5 pCt. af 164,310 Kr.....	8,215.

S alt... 172,525.

Afrundet til... 172,600.

Udgiften påtænkes fordelt paa 2 Finansaar med 46,000 Kr. for Finansaaet 1894—95.

Til 5. Til et nyt Fyrmagasin samt til Udvidelse af Petroleumsmagasinet (1ste Udgift).

Fyrmagasinet er for Tiden indrettet i Proviantmagasins-Bygningen paa Orlogsværftet. Denne Ordning har stedsse medført betydelige Ulemper, saavel for Orlogsværftet som for Fyrvæsenet, og efterhaanden som Fyrenes og Fyrskibenes Antal er forøget og dermed i samme Forhold Fyrmagasinet's Forretninger, er Pladsen bleven saa indskrænket, at man ikke længere vil kunne blive staaende ved denne Ordning; man har eksempelvis for at kunne skaffe Plads i Magasinet i Foraaret maattet opføre en særskilt interimistisk Træbygning til Opbevaring af forskelligt Gods og til Indpakning af Varer, der skulle forsendes til Fyretablissementerne, men selv efter denne Foranstaltning's Sværkættelse er Pladsen i Magasinet meget knap. Voldværkspladsen er ogsaa meget indskrænket, og dens Benyttelse hæmmes yderligere ved visse Bestemmelser, som Orlogsværftet af Henhyn til Krigsskibenes Forsyning, saavel under Fredsforhold som med en hurtig Mobilisering for Øje, har været nødt til at træffe, og som bevirke, at Magasinet's Arbejder ikke altid kunne foretages til den Tid og i den Udstrækning, som man kunde ønske. Fyrmagasinet's Kontor-lokale er ligeledes meget indskrænket, idet der kun findes 1 Værelse paa 4 × 6 Men til Raadighed til dette Brug.