

ad 2. Tømmerdelene i det ydre Molehoved ved østre Kanalhavn ere stærkt pbelagte ved Angreb af Bæleorm under Vandlinien og af Raad over Vandlinien; Stenfylden er derved i de sidste Aar sunket en Del og Forankringen i Molehovedet er uden Styrke, idet Stenfylden har knækket de i Vandlinien liggende Ankere, hvorhos de oven Vandet anbragte Stivere tilbels ere opraadnede; det maa derfor anses for nødvendigt, at Molehovedet ombygges. Ved denne Lejlighed vil tillige Indfejlingen til den østre Kanalhavn, der nu er saa vanskelig, at Paasejling mod Molehovederne eller det lige over for Indfejlingen værende Bolværk under visse Strømforhold temmelig hyppig finde Sted, blive forbedret, idet det nye Molehoved vil blive flyttet et Stykke tilbage, saaledes som viist paa medfølgende Plan. Udgiften til denne Ombygning er anslaaet til 15,000 Kr.; foruden det ovenfor under 1. ommeldte Beløb af 2,000 Kr. til Uddybning. — Den øvrige Del af Beløbet, 2,425 Kr., vil medgaa til almindelig Vedligeholdelse af Havneværkerne, Kanalens Jord- og Tømmerværker samt Broen over Kanalen.

ad 3. Samme Beløb som for Finansaaret 1893—94.

ad 4. Foruden det sædvanlige Beløb af 300 Kr. til Bygningernes Vedligeholdelse er herunder opført 40 Kr. til Maling udbvendig og indvendig af Fyrhuset med tilhørende Stativ, 50 Kr. til Anskaffelse af en ny Ralleløb i Tegnestuen i Kanalafogedbygningen og 100 Kr. til 5 Fag Forsatsvinduer i samme Bygning.

ad 5. Af Beløbet agtes 700 Kr. anvendt til den sædvanlige Vedligeholdelse af Inventariet og 150 Kr. til Anskaffelse af 2 Waade til Afløsning af 2 ældre Waade, der ere kassable.

ad 6 og 7. Samme Beløb som for Finansaaret 1893—94.

ad 8. Beløbet er 165 Kr. mindre end det tilsvarende for Finansaaret 1893—94.

Til II. C. 2. f. Rørvig Landingsbro. Til almindelig Vedligeholdelse antages det opførte Beløb af 180 Kr. at ville medgaa.

Til II. C. 2. g. Hirtshals Anlægsmole. Af Beløbet agtes anvendt 700 Kr. til almindelig Vedligeholdelse, 100 Kr. til Tilsyn med Molen og 200 Kr. til tilfældige og uforudsete Udgifter.

Til II. C. 2. h. Opudring i Vimpfjorden. Samme Beløb som i tidligere Finansaar.

Til II. C. 3. Statens Opudringsmateriel. Beløbet paaregnes anvendt saaledes:

1.	Dampmuddermaskine Nr. 1 med Tilbehør	7,800 Kr.
2.	Do. Nr. 2 —	7,000 —
3.	Do. Nr. 3 —	6,000 —
4.	Uddybningsdamperen „Gefion“	11,500 —

Tilsammen... 32,300 Kr.

ad 1. Dampmuddermaskinen Nr. 1, der ikke har været paa Bedding siden 1891, maa i Finansaaret 1894—95 tages op for at efterses og males under Vandlinien. Samtidig ville nogle Plader i Skroget, særlig i Dammen, blive dels fornyede, dels omnittede. Femkanten maa derhos forsynes med en ny Staalbellædning og Dampledlen og Dampmaskinen efterses overalt. Til Spandkæden behøves endvidere et Sæt Skruer og et Sæt Lænkeholt samt 4 Ledderuller. Til disse Arbejder samt til et Eftersyn af Mudderspandenes Plader og Skær og til andre almindelige Vedligeholdelsesarbejder ved Dampmuddermaskinen og de til samme hørende 3 Pramme vil medgaa i alt 7,800 Kr.

ad 2. Dampmuddermaskinen Nr. 2, som i indværende Finansaar undertastes Eftersyn paa Bedding, vil i 1894—95 ikke behøve et saadant. Foruden at der saabel ved Muddermaskinen som ved de til denne hørende 4 Pramme, vil være at udføre de almindelige Vedligeholdelsesarbejder, maa der til Muddermaskinen anskaffes en ny Femkant og 11 nye Ruller. Til disse Foranstaltninger vil medgaa i alt 5,340 Kr. Den til Muddermaskinen hørende 3 Pramme vil medgaa i alt 11,500 Kr.