

	Kr.	Kr.	Kr.	Ø.
Overført...	1,625.	12,420.	33,655.	79

Samtlige Anstaltens Tagvinduer ere af Støbejern og efterhaanden revnede og itubrudte, saa at Taget ikke kan holde tæt. Tillige maa 6 Stykker runde Bagkviste underkastes en Hovedudbedring. Udgiften foreslaas fordelt paa 2 Aar, saaledes dog at de 6 Kviste og Halvdelen af Tagvinduerne fornyes i Finansaaret 1905—06.

IV. *Istandsættelse af Trævinduer i nordre og i vestre Fløj* 1,125.

Trævinduerne trænge til en gennemgribende Istandsættelse paa Karme, Rammer og Beslag, hvorefter de maa oliemales ud- og indvendig.

V. *Oliemaling af Tørrehus og den private Vadskeribygning samt Fernisering af Halvdelen af samtlige Anstaltens Bræddegulve* 1,010.

Da det nævnte Malerarbejde maa anses som paatrængende nødvendigt, og det aarlige Beløb til almindelige Vedligeholdelser fremdeles viser sig at være utilstrækkeligt, foreslaas Arbejdet udført som Hovedudbedring.

VI. *Opførelse af Længdeskillerum af Grundmur i søndre Fløj* 6,400.

Som en Fortsættelse af Bevillingen for nuværende Aar og paa samme Maade, som Arbejdet i Aar udføres i den nordre Fløj, foreslaas det at erstatte det nuværende Bindingsværk i søndre Fløj med et Længdeskillerum af Grundmur.

VII. *Forandring ved Celledøre og Latriner samt Ombygning af den udvendige Stentrappe til Sygehuset* 1,305.

De nuværende Celledøre i Sygehuset ere for svage, Belysningen af Cellerne ved kunstig Lys er utilstrækkelig; Latrinkummernes Form er uheldig af Renlighedshensyn, og den udvendige Stentrappe trænger til Ombygning. En Forbedring af disse Forhold vil udgøre 1,305 Kr.

— Arkitekt Estrups Overslag over foranstaaende 7 Poster medfølger.

VIII. *Etablering af en Hjelpe-Vandforsyningsledning til Straffeanstalten* 4,000.

— Om dette sidste Forslag henvises til den medfølgende Indstilling fra den Tilsynshavende ved Fængslets Brandvæsen, Brandinspektør Chr. M. Østergaard.

15,465.

27,885.

Tilsammen... 61,540. 79