

	Kr. Ø.
	109,893. 61
Til en Hovedreparation af Trappen fra Stuen til Hovedkontoret og Kontrolørkontoret paa 1ste Sal i Toldkammerbygningen i Nyborg, Lægning af nyt Gulv i Forstuen m. v. samt Lægning af nye Løfter i Strandkontrolørboligen i Slipshavn, ifølge vedlagte Overslag.....	401. 56 ÷
— Anbringelse af en ny Pumpe med Dæksel m. v. i Gaarden til Toldopsynsboligen i Karrebæksminde under Næstved Toldsted, ifølge vedlagte Overslag.....	100. 72 ÷
Den nuværende Pumpe er opslidt af Rust og Dækslet er raadent.	

C. *Nørrejylland.*

Til Hovedreparation af Taget paa Aarhus Toldkammerbygning og delvis Fornyelse af Gulvet i Udleveringslokalet og i Vejrboden, ifølge vedlagte Overslag..	699. 18 ÷
Tagene ere utætte. Gulvet trænger til Reparation og delvis Fornyelse.	
— Linoleumsbelægning af Gulvene i to Toldkontorer og Anskaffelse af en ny Kakkelovn i Rorsbetjentens Kontor i Toldvaghuset i Esbjerg, Anskaffelse af et Brændselsskur til Toldboligen i Hjerting, Indretning af Vandklosetanlæg i Toldkammerbygningen m. m. samt til Anskaffelse af en Dampkedel til Varmeanlægget, ifølge vedlagte Overslag	3,967. ÷
Bygningsinspektøren anbefaler af sanitære Hensyn Indretning af Vandklosetter og Udvidelse af Pissoret i Toldkamrets Skur, hvilket vil koste 1,600 Kr., samt Anskaffelsen af en ny Kedel til Varmeværket, der med Indlægning, Udmuring og Tilknytning til Varmeledningen vil koste 2,000 Kr. Den gamle Kedel er udslidt, og for at Toldkamret ikke ved Vintertid skal risikere, at Kedelen nægter at gøre Tjeneste, er Anskaffelsen af en ny nødvendig, idet Bygningsinspektøren anser Udgifterne til en Reparation for spildte.	
Resten af Bevillingen agtes anvendt til Linoleumsbelægning af nævnte to Kontorer, der benyttes Dag og Nat, til Anskaffelsen af en Kakkelovn samt til et tarveligt Brændeskur i Hjerting, da Loftet i Strandkontrolørboligen ikke kan bære nogen større Vægt.	
— Linoleumsbelægning i Spisestuen i Vejstrup Toldbolig under Kolding Toldsted, ifølge vedlagte Overslag	55. ÷
Gulvet er meget slidt, og for at undgaa en Fornyelse foreslaas Linoleumsbelægning.	
— Fornyelse af Plankeværket omkring Lemvig Toldbod samt til Reparation af Harboøre Strandkontrolørboligs Tag og Anbringelse af en ny muret Brønd sammesteds, ifølge vedlagte Overslag	363. 32 ÷
Den Del af Toldbodens Plankeværk, der ikke blev fornyet i 1904, er nu saa medtaget, at det i afvigte Vinter flere Gange truede med at vælte.	
Den Gamle Brønd er ubrugelig.	
— Anbringelse af et nyt Hejseværk paa Loftet i Toldpakhuset i Nykøbing paa Mors, ifølge vedlagte Overslag	80. ÷
— Indretning af Vandklosetter, Pissoir m. m. i Ribe Toldkammerbygning, Istandsættelse af Taget og Linoleumsbelægning af et Værelse sammesteds samt til tre Fag nye Vinduer i Toldkontrolbygningen i Kalvslunde, ifølge vedlagte Overslag	2,496. 45 ÷
Bygningsinspektøren anbefaler Indretning af Vandklosetter og Pissoir, da et saadant ikke findes, samt Anskaffelse af et Par galvaniserede Jernbeholdere, som den kommunale Dagrenovation kan afhente en Gang om Ugen, hvilke Foranstaltninger ville koste 767 Kr. 75 Ø.	
Ved Eftersyn af Toldkamrets Tage have disse vist sig at være utætte, Tagstenene ligge løse, Lægterne ere gamle og raadne, og det	

At overføre... 118,056. 84