

	Anvendt pr. 1. Januar 1908.		Anvendt i Aaret 1908.		Anvendt til 1. Januar 1909.	
	Kr.	Øre.	Kr.	Øre.	Kr.	Øre.
Transport...	8,741,425.	45	6,290.	35	8,747,715.	80
Vognvægt ved Indkørselen fra søndre Frihavnsvej	2,744.	15	»		2,744.	15
En Ventesalsbygning .....	16,665.	37	»		16,665.	37
En Funktionærbolig.....	16,896.	83	»		16,896.	83
De interimistiske Træskure .....	41,667.	44	»		41,667.	44
Elektrisk Hovedledning paa Indiavej .....	1,077.	13	»		1,077.	13
Tømmerskur Nr. 4.....	12,809.	26	»		12,809.	26
Elektrisk Kran fra Aktieselskabet „Titan“ .....	16,910.		»		16,910.	
Kurstab og Stempel paa Obligationslaanet 2,000,000 Kr.....	54,226.	30	»		54,226.	30
Indretning af Ventesal i Skur C .....	21,604.	87	274.	45	21,879.	32
14 Stk. elektriske Kraner.....	105,196.	65	222,624.	19	327,820.	84
Ombygning af Tømmerskur I, nu Gitterskur 3.	28,846.	38	1,436.	92	30,283.	30
Skur ved Gittervej og Kulkaj, Gitterskur 4....	26,150.	26	451.	50	26,601.	76
Udvidelse af Vagtbygningen.....	13,432.		139.	75	13,571.	75
Skur foran Østasiatisk Co.s Kontorbygning, Skur A A.....	56,529.	60	1,920.	07	54,609.	53
2 Nødtørfthuse. ....	12,489.	18	1,007.	64	13,496.	82
Et 1 Etages Skur ved Gittervej, Gitterskur I..	23,432.	09	472.	20	23,904.	29
Et 1 — — — — — 2..	37,828.	24	669.	71	38,497.	95
Brolægning af Dampfærgevej m. m. ....	46.	80	25,650.	93	25,697.	73
Et 1 Etages Skur ved Nordre Redhavn, Tøm- merskur 1.....	104,832.	59	41,577.	74	146,410.	33
Flytning af Sækkeskur .....	4,074.	05	63.		4,137.	05
Et 3 Etages Skur paa Østmolen .....	137,528.	85	480,983.	44	618,512.	29
Kloak-, Brolægnings- og Sporarbejder paa Øst- molen.....	125,323.	21	31,557.	92	156,881.	13
Udvidelse af Skur E ved Dampfærgevej.....	36,804.	66	1,414.	64	38,219.	30
	9,638,541.	36	812,694.	31	10,451,235.	67

Pr. 1. Januar 1909 udviser Udgiften til Skuret foran Østasiatisk Kompagnis Kontorbygning et Beløb, der er 1,920 Kr. 7 Øre mindre end det, samme Konto udviste pr. 1. Januar 1908, hvilket fremkommer ved, at der fra den i 1908 paa Skuret anvendte Sum, 811 Kr. 10 Øre fragaar en Post paa 2,731 Kr. 17 Øre for noget Spor-skiftetømmer, der var urigtig posteret, men nu er overført paa Kontoen Kloak-, Spor- og Brolægningsarbejder paa Østmolen.