

Paa den anden Side vil der, hvis det lykkes at faa anbragt 50 Patienter i Familiepleje, kunne paaregnes som Merindtægt ved Betaling for 30 nye Patienter i det mindste 75 Øre pr. Dag for hver af disse Patienter i 366 Dage, altsaa 8,235 Kr., saa at Merudgiften kun vil blive højst 5,265 Kr.

Sundhedsstyrelsen, hvis Erklæring Justitsministeriet har indhentet, har anbefalet Indstillingen i alle Enkeltheder.

Da ogsaa Justitsministeriet i Henhold til de af Direktionen anførte Grunde maa finde det ønskeligt, at det ansøgte Beløb stilles til Anstaltens Raadighed, skal man anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1911—12 at stille følgende Ændringsforslag:

til § 20 IV C. 1. g.: ekstraordinært:	
Summen forhøjes med	2,000 Kr.
til § 20 IV C. 1. q.:	
Summen forhøjes med	300 Kr.
til § 20 IV C. 1. A.:	
Summen forhøjes med	8,235 Kr.
til § 26 III Nr. 33 b.:	
Summen forhøjes med	13,500 Kr.

BÜLOW.

Til Folketingets Finansudvalg.

A. Giese,
fg. Fm.

46

Justitsministeriet. København, den 21. Februar 1911.

I et hertil indkommet Andragende har Direktionen for Sindssygeanstalten ved Aarhus anholdt om, at der maa blive søgt bevilget et Beløb af 22,378 Kr. til Bygning af en Rørtunnel paa Anstalten fra den eksisterende større Hovedtunnel mellem Anstaltens Maskinhus og Vaskeribygning gennem Anstaltens Hovedgaard til Køkkenbygningen med en Sidetunnel til den Nord for Køkkenet liggende Bygning samt til Omlægning og Isolering i disse Tunneler af Dampledninger og Varmt- og Koldtvarsledninger til Anstaltens forskellige Bygninger.

Direktionen har i saa Henseende nærmere oplyst følgende:

Fra den eksisterende Tunnel mellem Maskinbygningen og Vaskeriet udgaar nu Rørkanaler i større Dimensioner saavel for varmt Vand som for Damp ned i Hovedgaarden, hvorfra de i mindre Kanaler fortsættes til de forskellige Steder saavel i Økonomibygningerne som i Patientafdelingerne, hvor der er Brug for varmt Vand og Damp.

Det har ofte og særlig i de to sidste Vintre vist sig, at Varmtvandsledningen er for lille. Jævnlig er der kommet Klager fra Kvindeafdeling D.s Badestue over, at Vandtilstrømningen standsede, just som Patienterne stod afklædte og skulde i Bad, og ved Undersøgelse har det vist sig, at Grunden dertil var, at der blev badet i en af de lavere liggende Badestuer i Hovedbygningens Kælder. Naar alle Hanerne vare aabne i Kælderen, var der ikke tilstrækkeligt Tryk til, at Vandet kunde gaa op til Kvindeafdeling D.s Badestue. — Varmtvandsledningen er desuden i Rørgraven belagt med et tykt Lag Kedelsten, hvilket formindsker dens Ydeevne.

Med Hensyn til Hoveddampledningen er Isoleringen i Tunnelen, hvor den gentagne Gange er bleven udbedret, ikke god, og i Rørkanalen fra Tunnelen til Køkkenbygningen, hvor den ikke er tilgængelig, er den meget daarlig. Ved flere Eftersyn har det vist sig, at Rørene have været fortærede af Rust, og Isoleringen fuldstændig borte, hvilket har influeret betydelig paa det daglige Kulforbrug.