

Underbilag.

Kommissionen
 angaaende
 Omdannelse af Søkvæsthusets søndre
 Fløj til et Marinehospital.

København, den 1. Februar 1912.

Til Marineministeriet.

I Henhold til Ministeriets Ordre har Kommissionen taget under Overvejelse, hvad den mindst mulige Bekostning vilde blive ved at udbedre og montere den tidligere Fødselsstiftelse til et midlertidigt Hospital for Søværnet.

I den Anledning have vi aflagt forskellige Besøg paa den tidligere Fødselsstiftelse, foretaget Grundundersøgelser 4 Steder i Bygningen, besigtet Varme-anlægget og underkastet Bygningen et nøjere Eftersyn, og vi ere derefter komne til følgende Resultat:

Saaframt det er Meningen, at der ikke maa foretages større Forandringer i Bygningen, men denne skal benyttes væsentlig, som den er, dog med de Ændringer, som Kommissionen maa anse for *nødvendige*, for at den gamle Stiftelse kan anvendes til et Hospital, selv om dette kun er midlertidigt, maa Opgaven formentlig bestaa i en Undersøgelse af, hvor mange Sygesenge der kan anbringes i Bygningen, efter at man har skaffet Plads til

Sygeplejersker,
 Oversygeplejersker,
 Tekøkkener,
 Gangpiger og Vaskeripiger,
 Operationsafdeling,
 Klinikafdeling,
 Køkken og Vaskeriafdeling,
 Toiletrum,
 Lægeværelser,
 Opholdsstuer for Patienter,
 Spisestue for Funktionærer,
 Badeværelser m. m.

En Indtegning paa Planerne (se det første Sæt Planer) viser, at der kun kan skaffes Plads til 54 Senge, hvilket formentlig er et alt for ringe Antal, i alt Fald henset til Bekostningen, som senere vil blive omtalt.

Af Undersøgelsen fremgaar endvidere, at Varmeapparatet er ubrugeligt, og at det ikke lader sig istandsætte. Det har altid haft den Mangel, at det ikke lader sig regulere, hvorved Varmen i nogle Værelser bliver for stor og i andre for lille. Varme-anlægget naar desuden ikke rundt til hele Bygningen, hvorfor der f. Eks. i hele Stueetagen samt i Fløjene er opstillet Kakkellovne. Om alle disse Kakkellovne gælder desuden, at de ere i en slet Forfatning, gammeldags og uøkonomiske, saaledes at deres Benyttelse vilde kræve betydelig Pasning og uforholdsmæssig meget Brændsel, ligesom deres Vedligeholdelse og snarlige Fornyelse vilde kræve store Udgifter. I Bygningen findes endvidere ingen Operationsstue, ingen Vandklosetter, og Bygningen mangler elektrisk Belysningsanlæg, Elevatorer til Syge-transport og til Transport af Maden. Den spredte Belægning af syge i en Mængde Enkeltstuer vil vanskeliggøre den daglige Drift saa meget, at Udgiften