

Til 24. Bygningsudgifter. Beløbet fordeler sig saaledes:

a. Til Forstærkning af Pakhusfløjen i Aalborg Toldkammerbygning . . . . .	2 500 Kr.
b. Til Anbringelse af Lufthætter paa Taget af Aarhus Toldkammerbygning . . . . .	900 —
c. Til Anskaffelse og Opsætning af to nye Dampkedler til Esbjerg Toldkammerbygningens Varme anlæg m. v. . . . .	4 400 —
	<hr/>
	7 800 Kr.

ad a. Da Grunden under denne Fløj som Følge af uheldige Grund- og Bundforhold var sunket en Del, saaledes at Granitstenene i Soklen ikke sluttede helt sammen, ligesom der ogsaa andre Steder i Bygningen var fremkommet Revner, har man paa Forslag af Bygningsinspektøren maattet anbringe en i Beton støbt Rammef af Jernstrækbjælker om hele Pakhusfløjen for at holde sammen paa Fundamenterne og forhindre yderligere Skade.

ad b. De paagældende Hætter er anbragt paa Forslag af Bygningsinspektøren for at hindre, at der dannes sig Fugtighed paa Tagfladernes indvendige Sider, og derved hemme en allerede paabegyndt Forvitring af Tagets Skifersten.

ad c. De gamle Kedler, der var ganske utilstrækkelige til at opvarme alle Lokalerne i den paagældende Bygning, og af hvilke den ene tilmed var blevet ganske ubrugelig, har man efter Bygningsinspektørens Forslag erstattet med nye.

De foran omhandlede Foranstaltninger er iværksat paa forventet Tillægsbevilling, de under a. og b. nævnte, fordi de efter Bygningsinspektørens Udsagn ikke kunde opsættes, og den under c. nævnte, fordi Toldvæsenet overfor Lejerne af de Frilagerlokaler, som opvarmes ved Varme anlæget, er forpligtet til at sørge for disse Lokalers Opvarmning.

Til 25. Øvrige Bestyrelsesudgifter. Beløbet vil medgaa til nedennævnte Nyanskaffelser og fordeler sig saaledes:

a. Til Toldskilte . . . . .	4 000 Kr.
b. - Plademaal . . . . .	3 000 —
c. - Viscosimetre . . . . .	1 000 —
d. - Termo-Alkoholometre . . . . .	1 700 —
e. - Maaleglas . . . . .	900 —
	<hr/>
	10 600 Kr.

ad a. Det stedfundne Tronskifte har nødvendiggjort en Ombytning af de ældre Toldskilte, der var forsynet med den afdøde Konges Navnetræk.

ad b. En Del af de ved Toldstederne ved Toldbehandlingen af Jernvarer benyttede Plademaal er ubrugelige, medens de øvrige er forældede og af en mindre anvendelig Konstruktion, hvorfor det vil være nødvendigt at forsyne Toldstederne med nye og ensartede, af Justervæsenet autoriserede Plademaal.

ad c. Efter det Omfang, Indførselen af Brændselolie har taget, vil det være nødvendigt at forsyne Toldvæsenet paa de mere betydende Importsteder med Viscosimetre for at sætte det i Stand til at foretage den nærmere Undersøgelse af Varens Viscositet, hvilken Undersøgelse hidtil alene er foretaget ved Statsprøveanstalten og Københavns Toldsted.

ad d. Efter den stedfundne betydelige Forhøjelse af Spiritusafgifterne vil det være rettest, at Toldstederne — overensstemmende med et af Spiritusfabrikanter og andre derom fremsat Ønske — forsynes med justerede Termo-Alkoholometre, der er af en saadan Beskaffenhed, at man ved Hjælp af disse opnaar en nøjagtigere Udmaaling af saavel Væskens Gradstyrke som dens Temperatur, end der naas ved Anvendelsen af de af Toldstederne nu benyttede Alkoholometre.