

jektets Enkeltheder kan hæves ved en Omarbejdelse inden for den givne Ramme; dog kan der neppe raades Bod paa den uheldige Sengeopstilling i de 16-Sengs Stuer, og i hvert Fald vil det ikke være muligt at afhjælpe de ved den gennemførte Systematisering klæbende Mangler, der maa betegnes som en Hovedanke mod Projektet.

Der findes endvidere andre Mangler ved Projektets Enkeltheder, som i hvert Fald ikke kan hæves paa anden Maade end ved at forøge Bygningernes Størrelse, hvad der atter betinger forøgede Udgifter. De væsentligste af disse Mangler er følgende:

Efter de Fordringer, der stilles til en Røntgenafdeling, vil det være uheldigt at anbringe en saadan i Kælderetagen.

Den i tidligere Planer angivne Ordning, hvor Sygestuerne for Patienter med Øjensygdom og med Øre- og Halssygdom var beliggende i samme Bygning som de tilsvarende Poliklinikker, maa meget foretrækkes for den her projekterede.

I Administrationsbygningen er der angivet for ringe Plads for Kontorlokaler og for Apoteket.

Det er en væsentlig Mangel, at der ikke er Port til Tilkørsel af syge.

Endvidere er den af Stabslægen foreslaaede Fremgangsmaade ved Modtagelsen af de syge uheldig og upraktisk. Alle syge bør, forinden de føres til Sygestuen, optages paa en Modtagelsesafdeling og visiteres der, dels for at undgaa Indførsel af smitsom Sygdom, dels for at Patienterne kan blive henvist til den rette Afdeling.

Ligeledes bør alle syge, for saa vidt de kan taale Bad — og dette afgøres i hvert enkelt Tilfælde af den visiterende Læge —, have et Bad paa Modtagelsesafdelingen og der iføres Sygehusets Tøj; der „tumles“ ikke mere med de alvorligt syge, fordi de omklædes og bades her, end hvis dette sker paa Sygestuen.

Efter den af Stabslægen angivne Ordning kan den syges Tøj dels blive afleveret paa Modtagelsesafdelingen, dels i Badebygningen, dels i Sygebygningen. Dette vil kunne give Anledning til mange Vanskeligheder.

Badeanstalten har betydelige Mangler. Der maa opstilles Skillerum mellem Badekarrene, hvilket fordrer mere Plads og Lys. Der er ikke Afklædningsrum for russiske eller romerske Bade, og der er ikke Rum, hvor Patienter efter russisk Bad kan ligge og svede.

De for „Officerer“ tegnede Lejligheder tilfredsstillende ikke berettigede Fordringer. Nogle af Værelserne er for smaa; der vil ikke kunne bo en Familie med Børn af de to Køn. Der er ikke noget Pigeværelse.

Ogsaa Boligerne for Underofficerer er utilfredsstillende. Der vil ikke kunne indlægges W. C., som paa Tegningen angivet, i et Rum uden Dagslys.

De nu tjenstgørende 3 Servicesergenter vil ikke kunne erstattes af 1 Underofficer, selv om en Del af deres Forretninger henlægges til Kontoret. Alene Vagtforholdene maa medføre Ansættelsen af 3 Underofficerer (1 Underofficer af Forplejningskorpset, 1 Depotunderofficer og 1 Forvalter), idet Vagten ikke vil kunne overlades til en Korporal. Disse Underofficerer maa formentlig have Bolig paa Sygehuset.

Efter at have fremsat de væsentligste af de Bemærkninger, Projektet giver Anledning til i medicinsk-administrativ Henseende, skal man med Hensyn til den bygnings-tekniske Side af Sagen fremsætte følgende:

Bygningerne er ikke anbragte paa det Areal, som det er tilladt at bebygge, men vil kunne anbringes paa dette.

De paa Planen anførte Paaskrifter for Udvidelsen af Kedelhus og Vaskeri er formentlig urigtige, idet førstnævnte er anført ved Økonomibygningen, sidstnævnte ved Kedelhuset.

Elevatorene ved Hovedtrapperne i Bygningen for Sygebehandling vil ikke kunne transportere en almindelig Hospitalsseng.

Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt paa Grundlag af de foreliggende ufuldstændige Tegninger at bedømme Rigtigheden af det medfulgte Overslag.

Beløbene synes dog gennemgaaende at være meget lave, og i hvert Fald er Udgifterne til Vejanlæg, uvendige Spildevandsanlæg, Indhegning og Tunneler til Hovedledninger alt for lavt anslaaede, medens der intet synes at være beregnet til Indlæg af Gas og Vand eller til elektriske Ledninger.