

enter fra den medicinske Afdeling henvises til Trappen i Bygningens nordre Ende, naar de skal gaa til „Grønnegaarden“, Poliklinikkerne o. s. v. Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme og dennes Poliklinik har sin særlige Indgang.

At Sygeafdelingerne kun har 2 Etager, maa anses for en betydelig Fordel og vil gøre hele den daglige Trafik forholdsvis let og foranledige, at de i Bygningerne værende Elevatorer kun vil komme lidet til Anvendelse, saaledes at den med disses Drift forbundne Omkostning bliver ringe, medens dog paa den anden Side deres Tilstedeværelse — navnlig i den kirurgiske Afdeling — maa anses for nødvendig.

Med Hensyn til Ordningen af Sygeplejen vil Bygningerne give gode „Afsnit“. Den kirurgiske Bygning 2, et i hver Etage, den medicinske Afdeling og Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme hvert sit „Afsnit“, alle med 46 Senge. Officers- og Specialafdelingen 2 à 3 „Afsnit“. Der vil altsaa ialt eventuelt kun blive Anvendelse for 6 à 7 ledende Plejersker i det nye Sygehus.

Fordelingen af Sygesengene mellem de forskellige Servicer afviger noget fra den af Lægekorpsset efter Oplysning fra Garnisonssygehuset i tidligere Planer angivne. Forskydningen er dog ikke saa stor, at der herved kan rejse væsentlige Indvendinger mod Forslaget, og det er heldigt, at det største Antal Sygesenge — 92 — i de egentlige Sygebygninger falder paa den kirurgiske Service. Medregnes Sygesengene i de 2 af de 3 Pavilloner, som overgaar fra det nuværende Epidemihospital til den medicinske Afdeling, vil denne faa et Sengeantal paa 96, for begge Servicers Vedkommende en passende Størrelse for det tjenstgørende Lægepersonale. (Den 3die af de overgaaende Pavilloner vil være at betragte som en Reservepavillon, der efter Behov kan belægges af de forskellige Afdelinger).

Naar undtages nogle enkelte Sygeplejerskeværelser i Specialafdelingerne og Officerslasarettet, er alle Sygeplejerskerne anbragte i en særlig, vel indrettet Bygning.

Ogsaa Administrationsbygningen vil med enkelte smaa Ændringer være tilfredsstillende.

I det hele maa Lægekorpsset derfor anse den foreliggende Plan for særdeles godt gennemtænkt og gennemført og vil kunne give den sin bedste Anbefaling. Den har jo i forskellige Retninger en Del tilfælles med det af Ingeniørkorpsset og Lægekorpsset sidst indsendte Forslag, men har sikkert forskellige Fordele fremfor dette.

Sluttelig bemærkes, at der ved at udnytte de store Tagetager til Sygestuer, der saaledes kommer til at ligge i Bygningens 2den Sal, vil kunne skaffes Plads til ca. 100 Reserve-Sygesenge. Som tidligere anført er det dog kun sammenlignet med syges Anbringelse i Sygebaracker, at Sygestuer i Tagetagen kan anses for forsvarlige.

En Skitse af en saadan Tagetage, inddelt i Sygestuer, vedlægges.“

Ihvorvel Ingeniørkorpsset, saaledes som ogsaa udtalt efter den foreløbige Gennemgang, finder, at Forslaget i visse Henseender er tiltalende, kan det dog ikke saaledes som Lægekorpsset i det hele taget anbefale Forslagets Gennemførelse, idet det ved den nærmere Undersøgelse har vist sig, at Forslaget ikke helt holder, hvad det synes at love, og navnlig maa Korpsset bestemt holde for, at det ikke kan gennemføres for den af Arkitekten angivne Sum.

Naar Arkitekt Laage i sit Forslag anfører, at der vil blive ca. 2 ha tilovers ned mod Nørre Allé af det oprindelig til Garnisonssygehuset paaregnede Areal, maa dette Tal, for at Sammenligning med Lægekorpssets og Ingeniørkorpssets Fællesforslag kan finde Sted, nedsættes til ca. 1,25 ha, da sidstnævnte Forslag kun angiver, hvad der er disponibelt til fri Bebyggelse, altsaa ikke medregner Fortsættelsen af den til Teltplads beregnede Strimmel Land.

Den af Arkitekt Laage udarbejdede Situationsplan gør som Helhed et smukt Indtryk, men det er dog kun tilsyneladende, at Administrationsbygningen ligger centralt, idet de to Etablissementer ikke kan forudsættes at have Fællesdrift. Ingeniørkorpsset kan derfor ikke give Hærens Lægekorps Ret i, at der ved den omhandlede „centrale“ Beliggenhed af nævnte Bygning er opnaaet nogen som helst Fordel, og hertil kommer, at Arkitekten for at opnaa denne Beliggenhed har maattet nedrive en Funktionærbygning, for hvilken Erstatning vel er