

Arkitekt Laages Plan,

indleveret til Ministeriet af Ingeniørkorpset, som Arkitekten har bistaaet ved Udarbejdelse af Façadetegninger til Korpsets „Forslag 1“.

Forslaget har i mange Henseender Lighed med Ingeniørkorpsets „Forslag 1“. Det bibeholder det nuværende Epidemihospitals Barakker uforandrede og anvender 3 af dem til Angina og Tuberkulose og som Reservepavillon og føjer dertil en medicinsk Bygning, en kirurgisk Bygning, en Administrationsbygning, en Specialafdelingsbygning og en Sygeplejerskebygning, hvorimod der ikke findes nogen særskilt Badebygning, idet Badeanstalten er henlagt til en Fløj af den medicinske Bygning. Planen frembyder en god Fordeling af Bygningerne i Terrainet, god Plads til oppegaaende syge med en god „Grønnegaard“. Sygeafdelingerne har kun 2 Etager, hvilket vil medføre Besparelse og Lettelse i den daglige Drift, idet Elevatorerne kun behøver at benyttes meget lidt og kun til liggende syge. Med Hensyn til den nye Sygeplejeordning giver den gode „Afsnit“ i Bygningerne med 46 Senge i hvert; i alt vil der med Officersafdelingen og Specialafdelingerne være Brug for 6—7 ledende Plejersker.

I de egentlige Sygebygninger er Fordelingen af Sygesengene i enkelte 12-Senge og flere Stuer med et mindre Sengeantal godt gennemført, Sygestuerne ligger bekvemt for de forskellige „Udenomsrum“, Korridorerne har godt Lys, „Udenomsrummene“ har en rigelig Størrelse (de med „Nattevagt“ fejlagtig betegnede Rum tjener som Opholdsrum for tjenestegørende Sygeplejersker saavel Dag som Nat).

Fordelingen af Sygesengene mellem de forskellige Servicer afviger fra den af Lægekorpset efter Oplysning fra Sygehuset i tidligere Planer angivne, men Forskydningen er ikke saa stor, at der herved kan opstaa væsentlig Hindring for Planen, og det er heldigt, at det største Antal Sygesenge — 92 — i de egentlige Sygebygninger falder paa den kirurgiske Afdeling. Medregnes Sygesengene i de 2 fra Epidemihospitalet til medicinsk Afdeling overførte Barakker, vil denne faa et Sengeantal af 96, for begge Servicer en passende Størrelse for det tjenestegørende Lægepersonale. Naar nogle enkelte Sygeplejersker i Specialafdelingerne og Officerslazarettet medtages, er alle Sygeplejerskerne anbragte i en særlig, velindrettet Bygning.

Det er en god Ordning, at Specialafdelingerne og de til dem knyttede Poliklinikker er anbragte sammen i en særlig Bygning. De enkelte mindre Ændringer, som maa ønskes i denne, kan ske indenfor de givne Rammer. Ogsaa Administrationsbygningen vil med enkelte mindre Ændringer være tilfredsstillende.

Ved at udnytte de store Tagetager til Reservesygestuer — disse kommer til at ligge paa 2den Sal — vil der kunne skaffes Plads til 100 Ekstrasenge. Som Indvending mod Forslaget maa anføres Anbringelsen af Badeanstalten i den medicinske Sygeafdelings ene Ende. Lægekorpset finder det ikke heldigt, at en Badeanstalt ligger i en Sygebygning, selv om det har den Fordel, at de syge fra denne kan bringes til Badeanstalten uden at komme i Luften, men som Adgangen her er ordnet, vil K. dog ikke heri finde en absolut Hindring for Planen, og endnu bedre Adskillelse vil let kunne skaffes. Beregningen af Arealet er ikke rigtig, der levnes ikke ca. 2 ha, men kun 1,25.

I en Del af Stuerne vil der i begge Sygebygningerne efter den ved Maaling paa Tegningerne fundne Gulvflade for at opnaa det opgivne Kubikrum fordres en større Etagehøjde end 6 Alen, hvilket igen vil fordre en større Murtykkelse end formentlig af Arkitekten beregnet, og dette vil igen medføre forøget Udgift, hvortil der dog ikke er taget Hensyn i det af Ingeniørkorpset til Kontrol udarbejdede Overslag. Det skal dog bemærkes, at Arkitekten mener ved smaa Forskydninger at kunne undgaa denne Etagehøjdeforøgelse.

Administrationsbygningen ligger arkitektonisk centralt i det samlede Hospitalskompleks, men lidt ekscentrisk med Hensyn til Driften.

I Overlæge- og Inspektørbygningen er der 2 til Beboelse indrettede Lejligheder med 2 Etager og Kælder, og der maa derfor sikkert — jfr. Byggelovens § 43 — fra hver Lejlighed være fri og ubhindret Adgang til 2 Trapper, men dette er der ikke.

Beliggenhed af Kedelhuset er uheldig, det bør placeres saa nær ved det nuværende som muligt af Hensyn til Driften og Benyttelsen af den nuværende Højtrykskedel.

Udvidelsen af Desinfektionsanstalten til fælles Anvendelse for begge Hospitaler