

4.

Ministeriet for offentlige Arbejder.

København, den 2. Maj 1916.

I Skrivelser af 10. og 13. f. M. har det ærede Udvalg udbedt sig følgende Oplysninger:

1) Hvorledes virker Udløbet ved Gødelen i Øjeblikket, har der været Vanskeligheder at overvinde, siden det blev aabnet? I Forbindelse hermed ønskes oplyst, om Udløbet har Tendens til at føres mod Syd.

2) Hvorledes har Vandstandsforholdene i Fjorden været, siden Udløbet aabnedes, og kan det befrygtes, at Løbet vil blive lukket i Sommer under lav Vandstand i Fjorden?

3) Er der Sandsynlighed for, at en Storm kan lukke Løbet saaledes, at det vil tage lang Tid for „Sandpumperen“ at aabne Løbet igen?

4) Hvilken Indflydelse har Materialvandringen haft paa Udløbet ved Gødelen? Særlig: Hvilken Vandstand findes paa Barren? og: Har der vist sig Tegn til, at Udløbet vil vandre mod Syd?

5) Hvordan har Vandstandshøjden i Fjorden været siden 6. September 1915? Kan der overhovedet udtales noget om Fjordens Afvanding siden 6. September 1915?

6) Da det af den af Kommissionen fremsendte Redegørelse fremgaar, at Vandstanden i Fjorden i Fjor i den Tid, da Udløbet var lukket (Maj til 6. September), kun steg $\frac{3}{4}$ m, ønskes Oplysning om, hvorvidt Nedbøren, Tilstrømningen til Fjorden og Fordampningen var over eller under det normale.

7) Kan det paavises, hvilken Betydning Gødeløbet har haft til at holde Udløbet aabent?

8) Foreligger der Erfaringer — f. Eks. at Udløbet ved Gødelen har stillet sig gunstigere overfor Afvandingen i Forhold til det tidligere Udløb ved Nymindegab —, der kunde tyde paa, at et lidt nordligere Udløb, f. Eks. ved Hegnet, vilde fungere endnu mere tilfredsstillende?

9) Hvilke konstante Udgifter vil Udløbet efter Regeringsforslaget foranledige?

10) Findes der Regeringen bekendt andre Veje til at holde Udløb fra Ringkøbing Fjord aabne end de af Kommissionen anviste (Skyllestrøm, Sandpumper, Ledeværk, Skyllebassin og Moler ud i Havet)? Foreligger der muligt Forsøg eller Forslag i den Retning?

I denne Anledning undlader jeg ikke at meddele, at Vandbygningsdirektøren med Hensyn til de saaledes stillede Spørgsmaal har udtalt følgende:

ad 1) Virkningen af Udløbet ved Gødelen vil fremgaa af de vedlagte 7 „Oversigter over Vandstandsforholdene i Ringkøbing Fjord“ med tilhørende 7