

	Overført...	46 250 Kr.
<i>Ribe Katedralskole.</i>		
Til Indretning af Baderum for Pigerne.....		5 500 —
Skolen har ikke noget Badeanlæg for Pigerne, hvilket føles som et stort Savn. Pigerne Omklædningsværelse er imidlertid saa stort, at en Del deraf vil kunne skilles fra til Indretning af Baderum. Udgiften hertil og til Installation af Badeanlæg er beregnet til 5500 Kr.		
<i>Viborg Katedralskole.</i>		
Forskellige Hovedistandsættelsesarbejder.....		3 000 —
Ved Viborg Katedralskole maa der efter Bygningsinspektørens Indstilling udføres en Række forskellige Istandsættelsesarbejder af mere ekstraordinær Karakter. Udgiften hertil, der er beregnet til 3000 Kr., vil ikke kunne afholdes af den ordinære Vedligeholdelseskonto.		
<i>Sct. Knuds Gymnasium.</i>		
Istandsættelse af Hovedtrappen i den gamle Skolebygning østre Ende...		400 —
Trapperummet, der ikke i mange Aar er blevet istandsat, trænger meget til en grundig Istandsættelse. Udgiften er af Bygningsinspektøren beregnet til 400 Kr.		
Tjæring og Grusning af Skolens Legeplads.....		550 —
Legepladsen, til hvis Hovedistandsættelse der paa Finansloven for Finansaaret 1927—28 bevilgedes et Beløb af 2130 Kr., maa for at kunne holdes jævn i Overfladen endnu have nogle Gange Tjæring og Grusning. Udgiften er beregnet til 550 Kr.		
<i>Esbjerg Statsskole.</i>		
Ny Zinkbeklædning paa Taget i den nyere Skolebygning.....		450 —
Tagets nuværende Beklædning, der bestaar af galvaniseret Jern, er i Tidens Løb rustet op, saaledes at en Fornyelse er nødvendig. Udgiften er af Bygningsinspektøren beregnet til 450 Kr.		
Flytning af et Skillerum i Pedellens Lejlighed.....		250 —
Pedellens Lejlighed har sine Vinduer mod Nord; ved den foreslaaede Forandring indsættes et Tagvindue, hvorved Dagligstuen, der samtidig gøres større, vil kunne faa Sol.		
<i>Haderslev Katedralskole.</i>		
Fornyelse af Hegnet langs Skolens Nordgrænse.....		700 —
Det nuværende Plankeværk er saa medtaget, at det ikke kan istandsættes længere; der foreslaas derfor opsat et nyt Hegn, som paa den Strækning, der støder op til Naboens Have, kun behøver at bestaa af galvaniseret Traadvæv. Samtidig med denne Fornyelse maa et Halvtag, hvorunder Skolens Brandredskaber er ophængt, samt en Affaldskumme af Brædder fornyes. Den samlede Udgift til disse Arbejder er af Bygningsinspektøren beregnet til 700 Kr.		
<i>Aabenraa Statsskole.</i>		
Delvis Fornyelse af Plankeværket mellem Rektorboligens Have og Skolens Legeplads.....		1 438 —
Dette Plankeværk er saa medtaget, at en delvis Fornyelse ifølge Bygningsinspektørens Udtalelse er nødvendig. Udgiften hertil er beregnet at ville andrage 1437 Kr. 50 Ø., afrundet til 1438 Kr.		
Fornyelse af Vandlejningen til Skolens Baderum.....		563 —
Den nuværende Ledning er dels alt for lille i Forhold til Forbruget, dels gammel og rusten, da den kun bestaar af almindelige Rør; der fore-		
	At overføre...	59 101 Kr.