

Til VIII. Forskellige Institutioner. B. Toldopbørselsvæsenet.

Kr. Ø.

Overført...

4 395.

anses for paakrævet, at Pakhusporten, der er meget gammel og medtaget, erstattes med en ny Skydeport.

÷ Til Udvidelse af Hovedkontoret i Toldkammerbygningen ved Jernbanen i Odense ifølge vedlagte Overslag med Tegning.....

4 800.

De senere Aars nye Beskatningslove har medført, at Pladsforholdene i Toldkasserekontoret er blevet ganske utilstrækkelige, og man maa derfor, saavel af Hensyn til Publikum som til en forsvarlig Udførelse af Forretningerne, anse det for paatrængende nødvendigt, at der foretages den af Bygningsinspektøren foreslaaede Udvidelse, hvorved en Del af det tilstødende Pakhusloft vil blive indrettet til Kontor.

÷ Ændring af den elektriske Lysininstallation i Toldkammerbygningen ved Jernbanen i Odense ifølge vedlagte Overslag.....

800.

Den nuværende Lysininstallation, der stammer fra Bygnings Opførelse, maa for at bringes i Overensstemmelse med et af det kommunale Elektricitetsværk udstedt Regulativ ændres som af Bygningsinspektøren foreslaaet.

÷ Installation af elektrisk Lys i Skelskør Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag.....

335.

Da Gasbelysningsanlægget i Toldkammerbygningen er forældet, maa det saavel af Hensyn til Brandfaren som til de billigere Elektricitetspriser anses for ønskeligt at gaa over til elektrisk Belysning.

÷ Linoleumsbelægning i Toldforvalterens Kontor i Skelskør Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....

170.

Gulvet er saa afslidt, at Linoleumsbelægning maa anses for nødvendig.

÷ Linoleumsbelægning i forskellige Kontorer og en Trappegang samt Hovedindsættelse af 3 Kontorlokaler med Gang i Stueetagen i Sønderborg Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....

2 400.

I Fortsættelse af den i Finansaaret 1928—29 paabegyndte Linoleumsbelægning i Toldkammerbygningen, jfr. Anm. til F. L. Forslag for nævnte Aar, Sp. 1961—62, maa man ligesom Bygningsinspektøren anse det for ønskeligt, at de i Overslaget omhandlede Lokaler nu belægges med Linoleum. De iøvrigt foreslaaede Arbejder henhører under den Istandsættelse, der sædvanlig maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.

Jylland:

÷ Indretning af et W. C. i Toldkontrolbygningen i Løkken under Aalborg Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....

300.

Den nuværende Klosetbygning er saa medtaget, at den maa betegnes som ganske ubrugelig, og da Adgangen til Bygningen desuden om Vinteren stadig staar under Vand, maa man fremfor at foretage en Hovedreparation anse det for ønskeligt, at der indrettes et W. C. i det tidligere Toldpakhus.

÷ Omlægning af Tagene paa Aarhus Toldkammerbygning som 3. Del af en 6-aarig Bevilling.....

6 000.

Beløbet søges til Fortsættelse af den i Finansaaret 1927—28 paabegyndte Omlægning af Tagene, jfr. Ændringsforslag til F. L. Forslaget for nævnte Aar, R. T. 1926—27, Tillæg B., Sp. 915—20.

÷ Foranstaltninger mod Fugtighed i Toldkontrolbygningen i Brunsnæs under Egersund Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....

264. 10

Som Følge af Fugtighedens Indtrængen maa det anses for paakrævet, at Ydervæggene i Spisestue og Entré asfalteres.

÷ Fornyelse af Linoleumsbelægningen paa Hovedtrappen i Esbjerg Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....

169.

Den nuværende Linoleumsbelægning er saa medtaget, at Reparation ikke længere kan finde Sted.

At overføre...

19 633. 10